

令和5年8月10日  
国土交通省九州地方整備局  
遠賀川河川事務所  
16時00分発表

## 川端排水機場の不具合について（第2報）

川端排水機場の2号ポンプは、不具合により稼働できない状況ですが、工場調査の結果、軸受け及びスリーブ等が破損しており修繕に半年程度期間を要することが判明しました。

故障原因は、乗用車のタイヤをポンプが噛みこんだためと思われませんが更に詳細調査中です。

修繕期間中の代替措置として、工事用水中ポンプ13台（合計排水量1m<sup>3</sup>/秒）を設置。また、当事務所が保有している排水ポンプ車2台（排水量1m<sup>3</sup>/秒×2台）と九州技術事務所（久留米）から排水ポンプ車1台（排水量1m<sup>3</sup>/秒×1台）を派遣し、稼働できない2号ポンプ（排水量4m<sup>3</sup>/秒）と同等の排水量を確保し対応します。

### 〔川端排水機場〕

設置場所：福岡県直方市下境地先

彦山川 左岸 2k020付近

不具合発生日時：7月10日 2時30分頃

排水能力：4m<sup>3</sup>/秒・台×2台＝8m<sup>3</sup>/秒

復旧予定時期：令和6年2月

### 〔問い合わせ先〕

|         |                |
|---------|----------------|
| 九州地方整備局 | 遠賀川河川事務所       |
| 総括保全対策官 | 久保田 孝行（内線 308） |
| 施設管理課長  | 福島 研一郎（内線 391） |
| 電話（代表）  | 0949-22-1830   |