

令和4年9月19日

国土交通省九州地方整備局
大隅河川国道事務所

肝属川における水質事故について

○肝属川5k400左岸（鹿屋市串良町下小原地地先）の甫木水門付近で油の流出が確認されました。

○発生源等は調査中

○肝属川水質汚濁防止連絡協議会の構成機関（肝付町、東串良町、大隅地域振興局等）には、事務局から連絡済み。

○現時点で魚のへい死等の被害情報はありません。

1. 発見日時 : 令和4年9月19日(月) 9時50分頃
2. 発見場所 : 肝属川左岸5k400付近 甫木水門付近より

<問合せ先> 肝属川水質汚濁防止連絡協議会事務局

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所

副所長（河川・砂防） しもむら しんいちろう 下村 慎一郎（内線204）

河川管理課長 たはら ひでき 田原 秀樹（内線331）

電 話0994-65-2541 FAX0994-65-9630

令和4年9月19日 肝属川の油流出対策位置図

別添図



鹿児島県鹿屋市串良町下小原地先