



～ 番匠川水系清流保全協議会で ～ **油流出事故対策訓練を実施**

初期対応の簡易な方法を確認！

番匠川水系の清らかな流れを保全するため、「番匠川水系清流保全協議会」では、水質事故の8～9割を占めるといわれる油流出事故の対策訓練を2月29日に行いました。

接続部が大事です！
チューブを重ねて、さらオイルマットで巻く工夫をすれば、油の漏れが無くなる！



【油吸着材(チューブ状)を代用したオイルフェンス】

農地等からの油流出は、ゲートのある施設を利用することも有効な方法です！
ただし、表層部の流下を阻止するだけで、下部は水を流下させることを忘れずに！（閉めきらないこと）



【水門や樋門等の施設を利用した方法】

今回は、オイルフェンスの代替方法である油吸着材(チューブ状)を代用しての方法や、水門や樋門等の施設を利用した方法を確認し、比較的人力で実施可能な簡易な方法であることから、油流出事故対応で重要となる初期対応に、少しでも貢献できるのではないかと思います。

発行及び問い合わせ先



国土交通省九州地方整備局
佐伯河川国道事務所 河川管理課
〒876-0813 大分県佐伯市長島町4丁目14-14
TEL : 0972-22-1880
FAX : 0972-23-2726

国道57号(県境付近)と番匠川(番匠大橋付近)の
ライブ映像が見られます

URL ⇒ <http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/>



佐伯河川国道事務所
〒876-0813
大分県佐伯市長島町4丁目14-14
☎0972-22-1880(代)

