

川内川河川巡視結果

平成30年12月28日時点

■平成30年11月2日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年11月6日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年11月9日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年11月13日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年11月16日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年11月19日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年11月22日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年11月27日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年11月30日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年12月4日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年12月7日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年12月11日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年12月14日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年12月18日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

※12月18日の河川巡視は、えびの市管内を実施しました。伊佐市・湧水町管内については、12月19日に実施予定です。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】

■平成30年12月19日 河川巡視結果

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

※12月19日の河川巡視は、伊佐市・湧水町管内を実施しました。



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年12月21日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年12月25日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年12月27日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】