

記者発表資料(第1報)

川内川出水情報

7月10日(土) 11時30分頃、伊佐市羽月川右岸1k000付近の堤防で、

川側法面の小規模な崩壊が確認されました。

詳細な確認を行った後、緊急対応を行います。

水位は下がってきておりますが、引き続き十分に注意してください。

(単位:m)

河川名	観測所名	避難判断水位	はん濫危険水位	15時50分 現在水位	水位情報
川内川	真幸	4.00	4.70	1.19	↓
	栗野橋	5.10	5.80	3.82	↓
	宮之城	6.40	7.60	5.93	↓
	川内	5.10	5.60	4.04	↓
川内川支川 羽月川	花北	6.20	7.00	5.10	↓

(★…はん濫危険水位を超過)

- ※ 水位情報 … 各観測所の水位が現在、上昇している場合は↑、下降している場合は↓。
- ※ 避難判断水位 … 市町村長の避難勧告等の発令判断の目安、住民の避難判断の参考となる水位。
- ※ はん濫警戒情報 … 避難判断水位に達し、さらに水位上昇が見込まれるとき、関係機関へ情報伝達。
- ※ はん濫危険水位 … 洪水により相当の家屋浸水等の被害が生じるはん濫の恐れがある水位。
- ※ はん濫危険情報 … はん濫危険水位に達したとき、関係機関へ情報伝達。
- ※ はん濫発生情報 … はん濫(洪水が居住地側に流入)が発生したとき、関係機関へ情報伝達。
- ※ 右岸・左岸 … 河川の下流に向かって右側が右岸、左側が左岸。

問い合わせ先: 国土交通省九州地方整備局
川内川河川事務所

TEL: 0996-22-3271(代表)

FAX: 0996-22-6907(代表)

メールアドレス: sendai@qsr.mlit.go.jp

副所長: 川畑 孝幸


事業対策官: 松永 泰裕

※記者発表資料は、川内川河川事務所ホームページでもカラー版で公開しております。

川内川河川事務所ホームページ URL: <http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/>

※川内川の水位やライブカメラ映像、川内川流域の雨量等の情報は、川内川リアルタイム防災情報提供サイト「早よ見やん川内川」からもご覧になれます。

早よ見やん川内川 URL: <http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/index.html>



210710_DJI_0029

0:03:13

0:01:11