

# テックドクターによる現地診断 (鹿児島県薩摩川内市尾白江、阿久根市大川)

- ・国道3号344k324付近(下り線側)の法面及び321k110付近(上り線側)の法面において、補修工事を実施したことから、「要対策箇所」から「カルテ対応」への変更について、テックドクターに現地診断をしていただき、検討会にて意見を伺った。
- ・開催日:令和6年2月20日
- ・参加者:TEC-Doctor(鹿児島大学 酒匂教授、井村准教授)、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、点検コンサルタント

## ● テックドクターによる現地診断・検討会



### 【今後の対応】

- ・国道3号344k324付近(下り線側): 変更については問題ない。落石防護柵背面に落石が堆積した場合については、除去するだけでなく、どこから落ちてきたのかも確認しておくこと。
- ・国道3号321k110付近(上り線側): 変更については問題ない。近隣に当該箇所同様な海岸沿いの盛土区間では、今回のような現象が発生する恐れがあるので、注意が必要。