



平成 28 年 4 月 15 日

九州地方整備局

### 熊本県益城町の土砂災害危険箇所の点検を TEC-FORCE が支援

国土交通省において、中国地方整備局の TEC-FORCE と九州地方整備局の TEC-FORCE が協力し、熊本県の所管する益城町内の土砂災害危険箇所の点検を実施します。

なお、調査にあたっては、国土技術政策総合研究所及び土木研究所の専門家に助言を受ける予定です。

#### 1. 派遣人員

中国地方整備局 TEC-FORCE 5 名

九州地方整備局 TEC-FORCE 6 名

#### 2. 調査日

平成 28 年 4 月 15 日 12 : 00 ~ 16 日

#### 3. 調査地域

熊本県益城町

※現地において、取材可。

※結果については、後日お問い合わせください。

#### 【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 河川部

地域河川調整官 辰本 卓

電話 : 092-414-7301 (本部直通)