


油流出事故の未然防止にご協力をお願いします

●油事故発生件数推移 (六角川・松浦川水系)



油の回収状況
(オイルフェンス・吸着マット設置)



油流出事故の多くは、工事・店舗・農家・一般家庭などの管理ミス、交通事故、不法投棄等により流出した油が、水路や道路側溝を通じて河川に流れ込むことにより発生します。近くに河川がなくても水路や道路側溝はどこかで河川につながっています。油流出事故が起きると川の水が汚染されて、魚や水生生物に被害を与えたり、水道水を川から取水できなくなるなど、私たちの生活環境に重大な支障をきたします。「**油流出事故の未然防止にご協力ください！**」

川ら版

国土交通省 武雄河川事務所 松浦川出張所

発行所
武雄河川事務所
松浦川出張所
唐津市原1754
(〒847-0031)
TEL(0955)77-1735
FAX(0955)77-3544
ホームページアドレス
<http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/>

3月1日
第 9 号

紙面の問い合わせ
上記発行所へ

交通事故で車両から油流出



火災事故で店舗から油流出



ビニールハウスのポリイタから油流出



家庭のポリ容器から油流出



★事故を起こした・発見した場合

消防署・警察署・保健所
市役所・町役場、佐賀県 土木事務所
国土交通省 武雄河川事務所 へご連絡ください！

油流出事故をおこした場合には、原因者責任が発生します

河川などに流出してしまった油の回収には、オイルフェンスや吸着マット、吸着剤などを使用し、多くの人手が必要です。回収費用は油を流出させた「**原因者が負担する**」こととなります。農業・漁業、水道等への被害があった場合には、「**損害賠償を求められる**」こともあります。

オオキンケイギクをご存じですか？



オオキンケイギクとは。

5～7月頃にかけて、鮮やかな黄色の花をつける北米を原産とする多年生の植物です。たいへんつよい生命力のため、他の植物の生息地まで覆い尽くし、在来植物を駆逐してしまうほどです。環境省で平成18年2月に「特定外来生物」に指定されています。

堤防上の芝や他の植物が抑圧され、自然環境への影響が大きいことから、松浦川出張所では、河川内において発見した場合、駆除をおこなっています。


河川内で見かけられた場合、松浦川出張所までご連絡をお願いします。

オオキンケイギクの栽培、保管、運搬などは禁止されておりますのでくれぐれもご注意ください。

河川情報モニター・ダム管理モニターについて

武雄河川事務所がテレビ、ラジオ、新聞、パソコンインターネット、携帯などを利用して住民のみなさんに発信している水位や雨量等の「河川やダムに関する防災情報」について、その情報が早く・正しく・わかりやすく伝わっているかを住民目線でチェックし改善することを目的に、公募した16名の方が「河川情報モニター・ダム管理モニター」として活動中です。

★モニター募集のお知らせ



今年6月から来年5月までの1年間、「河川情報モニター・ダム管理モニター」になっていただける方を募集します。お申し込み方法などは、武雄河川事務所ホームページに4月頃に掲載する予定です。

『皆様方の応募をお待ちしています。』 武雄河川事務所HPアドレス <http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/>

その他

伐採木(やなぎ)を引き続き提供(無償)致します



写真はイメージです。

主な注意事項

- ① 転売等の営利目的では提供ができません。
- ② 積込、運搬がご自身で可能な方に限り提供致します。
- ③ 提供後の伐木につきましては、当方では責任を負いかねます。
- ④ 提供後の伐木の返却はできません。また不法な投棄はお止めください。

その他

皆様からのご意見・ご要望をお待ちしています。

より良い河川の管理を行うため、松浦川・厳木川・徳須恵川に関する皆様からのご意見、ご要望をお待ちしています。ご意見・ご要望につきましては松浦川出張所までお願いします。また、下記武雄河川事務所ホームページでも受け付けておりますので、よろしくお願い致します。武雄河川事務所のホームページでは河川に関するいろいろな情報を発信していますので是非ご覧ください。<http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/>