六角川水系(牛津川含む)では、平成2 4年に「河川整備計画※」を策定し様々 な河川改修事業を進めています。 近年5カ年で整備された主な事業につ いてご紹介します。

※河川整備計画とは、今後概ね30年間の具体的な河川整備等の内容を定めたもの。



②楠排水樋管改築及び築堤工事 既設樋管の老朽化に伴う改築及び堤防 嵩上げ整備を行いました。



④堤防補強(舗装等)工事 堤防天端の未舗装区間の舗装及び路肩 保護等の整備を行いました。



⑥既設排水樋管の補修工事 樋管等の構造物は老朽化等の延命措置 として、定期的に補修を行っています。



⑧鰐ノ瀬堰改築工事 既設堰の改築を行い、川幅を広げると共 に河床を掘り下げ水位の低下を図りました。



発 行 所 武雄河川事務所 牛津出張所 小城市牛津町上砥川47-9 (〒849-0305) TEL(0952)66-0315 FAX(0952)66-0326 ホームページアドレス http://www.qsr. mlit.go.jp/takeo/

3月1日 第 12 号 紙面の問い合わせ

上記発行所へ







①福富天神排水樋管改築及び築堤工事 既設樋管の老朽化に伴う改築及び高潮 堤防の整備を行っています。



③柳鶴地区、立野地区、虎坊地区引堤工事 蛇行した川の流れを改善し洪水時の水位 低下を目的とした引堤整備を行いました。



⑤河道掘削(堆積土砂撤去)工事 六角川水系はガタ土が経年的に堆積す ることから継続的に河川内にたまった土砂 の撤去を行っています。



⑦牟田辺遊水地越流堤改修工事 越流堤(河川から遊水地への導流口)を 可動化に改良し、機能改善を図りました。



油流出事故の未然防止を!!

近くに河川がなくても水路や道路側溝はどこかで河川につながっています。

油流出事故が起きると…


- ○川の水の汚染による魚や水生生物への被害
- ○農業用水路への流入による農作物への被害
- ○水道水を川から取水できなくなる
- ○六角川(支川牛津川含む)は恵み豊かな有明海 へ注いでおり、漁業、ノリ養殖等に被害

など、私たちの生活環境に重大な支障をきたしま す。

絶対に川へ油を流してはいけません!!

※流出した油の回収費用は原因者負担となります。

●油事故発生件数推移(年度) (嘉瀬川・六角川・松浦川水系)





モニター募集のお知らせ

今年6月から来年5月までの1年間、「河川情報モニター」になっていただける方を募集します。 申し込み方法は、武雄河川事務所ホームページに4月頃に掲載する予定です。

武雄河川事務所 H P アドレス http://www.gsr.mlit.go.jp/takeo/

