

情報提供資料

アオコ対策施設の設置・稼働状況 (下笠ダム湖)

○近年、下笠ダム湖では秋頃からアオコが発生していることを踏まえ、今後のアオコの発生に備え8月12日に簡易水循環装置を、また8月16日に分画装置を設置し、稼働を開始しました。

○下笠ダム湖では8月17日頃より湖面において藻類による若干の着色(緑色)現象が発生していますが、分画装置により上流方向への拡大を防いでいる状況です。

※調査の結果、着色の原因は緑藻類(ホルボックス属)の発生によるものであり、一般にアオコと呼ばれる種類(藍藻類のミクロキスティス属等)ではありませんでした。

○当事務所では、8月末に分画フェンスを設置するとともに、貯水池の監視の強化を引き続き行っていきます。

《問い合わせ先》

国土交通省 九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所 管理課長

電話：0942-39-6651(代表)

FAX：0942-35-8242(代表)

※筑後川ダム統合管理事務所ホームページ(カラーの情報提供資料はこちらから)

<http://www.qsr.mlit.go.jp/toukan/>

参考資料

