

速報

平成17年台風14号 川辺川の出水状況



相良村永江：9月6日 17時頃（相良村撮影）



国土交通省九州地方整備局

八代河川国道事務所
川辺川ダム砂防事務所

※ 本速報に掲載されている数値等は、今後の調査により変わることがあります。

1k200新村橋上流 (9月6日17:45)




1k200新村橋下流 (9月6日17:47)



2k400柳瀬橋下流 (9月6日17:41)



柳瀬地点水位



5k200相良橋上流 (9月6日17:32)



5k200相良橋下流 (9月6日17:32)



6k100相良大橋下流 (9月6日17:24)



川辺川の氾濫による浸水

6k100相良大橋上流 (9月6日17:24)



川辺川の氾濫による浸水

出水後(9月8日)



7k300川辺大橋上流右岸(9月6日16:00)



川辺川の氾濫による浸水



川辺川の氾濫による浸水

なつめ保育園被災状況



7k300川辺大橋上流右岸(9月6日16:00)



川辺川の氾濫による浸水

12k000平川橋下流(9月6日17:03)



12k000平川橋上流 (9月6日17:00)



川辺川の氾濫による浸水

23k600 チッソ野々脇第二堰堤 (9月6日16:33)



25k200 九州電力川辺川第一発電所 (9月6日16:22)



28k700合流点 (9月6日16:17)



28k900頭地橋 (9月6日15:47)



31k200付近



31k400付近



31k400付近



流木による被災状況

34k500 竹川地区



護岸の被災状況



緊急復旧開始

34k600チッソ堰堤付近 (9月6日16:20)



36k200 宮園橋下流 (9月6日16:50)



川辺川の氾濫による浸水

36k200左岸 (9月6日16:49)



36k200左岸 (9月6日16:09)



川辺川の氾濫による浸水