

排水施設の被災・復旧状況

- 雨水等の排水を行うポンプ施設について、国管理4か所が浸水により機能停止。
- また、排水樋管について、国管理2箇所が門柱の倒壊等により機能停止。
- ポンプ施設については、8月31日までに応急復旧(仮設ポンプ、発電機設置)が完了。
- また、排水樋管については、9月2日に応急復旧(仮設ゲートによる逆流防止対策)が完了した。

●船戸排水施設 (球磨川右岸52.6k付近)

被災状況



応急復旧後



●九日町排水施設 (球磨川右岸61.3k付近)

被災状況



応急復旧後



●渡排水施設 (球磨川右岸52.9k付近)

被災状況



応急復旧後



●八田排水樋管 (川辺川右岸0.5k付近)

被災状況



応急復旧後



※逆流防止の仮設ゲートを設置

●渡第三排水樋管 (球磨川右岸53.3k付近)

被災状況



応急復旧後



※逆流防止の仮設ゲートを設置

●今村排水施設 (球磨川右岸53.7k付近)

被災状況



応急復旧後

