

重要水防箇所一覧表(A)

様式-3(堤防)

白川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	白川	熊本市 南区 上ノ郷二丁目	左岸	7.900 ~ 8.100	200	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
2	"	"	熊本市 南区 近見一丁目 熊本市 南区 平田一丁目	左岸	8.300 ~ 8.700	400	堤防高(流下能力)が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。 (越水 A)(洗掘 B)	土のう積・シート張・捨石
3	"	"	熊本市 南区 平田一丁目 熊本市 中央区 本山一丁目	左岸	8.700 ~ 11.200	2,500	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
4	"	"	熊本市 西区 蓮台寺三丁目 熊本市 西区 二本木一丁目	右岸	8.020 ~ 10.500	2,480	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
5	"	"	熊本市 西区 春日一丁目 熊本市 中央区 松原町	右岸	10.700 ~ 11.200	500	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
6	"	"	熊本市 中央区 新屋敷二丁目	左岸	13.888 ~ 14.175	287	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
7	"	"	熊本市 中央区 南千反畑町	右岸	13.775 ~ 13.800	25	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
8	"	"	熊本市 中央区 東子飼町 熊本市 中央区 子飼本町	右岸	14.409 ~ 14.575	166	堤防高(流下能力)が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。 (越水 A)(洗掘 B)	土のう積・シート張・捨石
9	"	"	熊本市 中央区 黒髪二丁目	右岸	14.657 ~ 14.700	43	堤防高(流下能力)が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。 (越水 A)(洗掘 B)	土のう積・シート張・捨石
10	"	"	熊本市 中央区 黒髪二丁目	右岸	14.700 ~ 14.800	100	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
11	"	"	熊本市 東区 渡鹿八丁目	左岸	16.900 ~ 17.100	200	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
12	"	"	熊本市 中央区 黒髪六丁目	右岸	16.900 ~ 17.100	200	堤防高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 A)	土のう積・シート張
計					12箇所	7,101		

重要水防箇所一覧表(A)

様式-3(工作物)

白川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	白川	熊本市 南区 薄場一丁目		7.850		白川橋梁 (桁下高不足)	
2	"	"	熊本市 西区 蓮台寺五丁目 熊本市 南区 平田一丁目		8.600		蓮台寺橋 (桁下高不足)	
3	"	"	熊本市 西区 蓮台寺二丁目 熊本市 中央区 十禅寺一丁目		9.440		第1白川橋梁 (桁下高不足)	
4	"	"	熊本市 西区 二本木四丁目 熊本市 中央区 世安町		10.000		新世安橋 (桁下高不足)	
5	"	"	熊本市 西区 二本木三丁目 熊本市 中央区 世安町		10.160		世安橋 (桁下高不足)	
6	"	"	熊本市 西区 二本木一丁目 熊本市 中央区 本山三丁目		10.600		白川橋 (桁下高不足)	
7	"	"	熊本市 西区 二本木一丁目 熊本市 中央区 本山一丁目 熊本市 中央区 紺屋阿弥陀寺町		11.200		泰平橋 (桁下高不足)	
計					7箇所			