



令和4年6月27日
国土交通省
長崎河川国道事務所

水難事故防止のため設置した機器の不具合について、 復旧が完了しました。

本明川利用者の水難事故防止のため、音と光で川の危険度を知らせる機器の不具合が生じ、その機能が停止している事を令和4年4月26日にお知らせしていましたが、復旧が完了しましたのでお知らせします。

■停止していた機能①【復旧完了】

上流域で雨が降るなど、河川の増水が予想される場合に、音で「川から上がるように」注意喚起する機能

設置場所（本明川沿い）：JR 鉄道橋上流天満町側（上宇戸第2 樋管上）
：公園橋上流天満町側（神町田樋管上）

■停止していた機能②【復旧完了】

河川の水位が氾濫注意水位や避難判断水位に達するなど、川の状態を光でお知らせする機能（本明川裏山水位観測所及び半造川埋津水位観測所の水位が、それぞれ氾濫注意水位を超えている場合に黄色、避難判断水位を超えている場合に赤色で光る回転灯）

設置場所（本明川沿い）：JR 鉄道橋上流天満町側（上宇戸第2 樋管上）
：裏山橋下流天満町側（裏山水位観測所上）
：公園橋上流天満町側（神町田樋管上）
：諫早橋上流本町側（本町第4 樋管上）
設置場所（半造川沿い）：埋津橋下流西郷町側（埋津水位観測所上）

■問い合わせ先：

国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所

技術副所長 金子 調査第一課長 井手 河川管理課長 堀江

電話（代表） 095-839-9211