

本明川重要水防箇所一覧表

Aランク 本明川

番号	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
1	諫早市天満町	左	6k810～7k000	173	高さが小さく越水の恐れあり (越水A)	土のう積み
2	諫早市栄田町	右	6k950～7k000	43	高さが小さく越水の恐れあり (越水A)	土のう積み
合計				216		

Aランク 福田川

番号	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
3	諫早市福田町	左	0k550～0k700	141	高さが小さく越水の恐れあり (越水A)	土のう積み
4	諫早市泉町	右	0k600～0k700	95	高さが小さく越水の恐れあり (越水A)	土のう積み
合計				236		

Bランク 本明川

番号	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
1	諫早市仲沖町	右	2k350～2k450	100	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
2	諫早市仲沖町～本町	右	4k350～4k500	150	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
3	諫早市八天町	左	4k350～4k500	150	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
4	諫早市城見町	左	4k650～4k900	277	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
5	諫早市高城町	右	4k650～4k800	158	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
6	諫早市天満町	左	5k050～5k800	737	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
7	諫早市高城町～永昌東町	右	5k250～5k800	527	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
8	諫早市永昌東町～栄田町	右	6k550～6k950	359	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
合計				2,458		

Bランク 半造川


番号	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
9	諫早市船越町～西郷町	左	1k450～3k100	1,673	河積不足のため越水の恐れあり (越水B、堤体漏水B)	土のう積み シート張り
10	諫早市長野町～小川町	右	1k450～3k100	1,694	河積不足のため越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
合計				3,367		

Bランク 福田川

番号	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
11	諫早市泉町	右	0k450～0k600	145	高さが小さく越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
12	諫早市福田町	左	0k450～0k550	93	高さが小さく越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
13	諫早市福田町	左	0k900～0k950	41	高さが小さく越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
14	諫早市泉町	右	0k900～0k950	41	高さが小さく越水の恐れあり (越水B)	土のう積み
合計				320		

令和6年度 本明川重要水防箇所位置図

～みずから守ろう みんなの地域～



要注意 本明川

番号	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
1	諫早市小豆崎町	左	2k400～2k800	410	旧川跡	土のう積み
2	諫早市福田町	左	3k200～3k400	207	旧川跡	土のう積み
3	諫早市福田町	左	3k400～3k500	138	旧川跡	土のう積み
4	諫早市八天町	左	4k400～4k600	188	旧眼鏡橋付近破堤履歴 (改善済み、B区間重複)	土のう積み
5	諫早市高城町	右	4k600～4k800	206	高城橋付近破堤履歴 (改善済み、B区間重複)	土のう積み
6	諫早市天満町	左	5k600～5k800	204	西面橋付近破堤履歴 (改善済み、B区間重複)	土のう積み
7	諫早市永昌東町	右	6k200～6k400	193	上宇戸橋上流破堤履歴(改善済み)	土のう積み
合計				1,546		

要注意 半造川

番号	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
8	諫早市川内町	右	1k375～1k507	132	新堤防(R04.3築堤、B区間重複)	土のう積み
9	諫早市船越町	左	1k400～1k600	200	新堤防(R05.3築堤、B区間重複)	土のう積み
10	諫早市船越町	左	1k600～1k800	200	新堤防(R06.3築堤、B区間重複)	土のう積み
11	諫早市鷺崎町	右	1k650～1k825	175	新堤防(R05.3築堤、B区間重複)	土のう積み
12	諫早市鷺崎町	右	1k825～2k000	175	新堤防(R06.3築堤、B区間重複)	土のう積み
合計				882		

重点 半造川

番号	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
1	諫早市川内町	右	1k500～1k700	209	越水B (水衝部であり、B区間の中でも水防上特に重要)	土のう積み
2	諫早市船越町	左	1k800～2k000	199	越水B (B区間の中でも水防上特に重要)	土のう積み
3	諫早市鷺崎町	右	2k600～2k900	263	越水B (B区間の中でも水防上特に重要)	土のう積み
合計				671		

令和6年度 本明川水防情報図

国土交通省 長崎河川国道事務所

その他（工作物）

重要水防箇所一覧表(A) 工作物

本 明 川 水 系						
番号	県 名	河 川 名	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	備 考
1	長崎県	半造川	諫早市幸町-川内町	－	0k980	半造伏越施設による空洞化の恐れあり
2	長崎県	福田川	諫早市福田町	－	0k820	宮ノ前橋、桁下高不足
		計			2	

重要水防箇所一覧表(B) 工作物

本 明 川 水 系						
番号	県 名	河 川 名	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	備 考
1	長崎県	本明川	諫早市八天町	－	4k230	諫早橋
2	長崎県	本明川	諫早市八天町	－	4k340	新 橋
3	長崎県	本明川	諫早市八天町	－	4k490	眼鏡橋
4	長崎県	本明川	諫早市城見町	－	4k610	高城橋
5	長崎県	本明川	諫早市城見町	－	5k010	公園橋
6	長崎県	本明川	諫早市天満町	－	5k640	四面橋
7	長崎県	本明川	諫早市天満町	－	6k010	裏山橋
8	長崎県	半造川	諫早市幸町	－	1k430	半造橋
9	長崎県	半造川	諫早市幸町	－	1k520	島原鉄道橋
10	長崎県	福田川	諫早市福田町	－	0k530	福田橋
11	長崎県	本明川	諫早市天満町	－	5k080	公園堰
12	長崎県	福田川	諫早市福田町	－	0k500	福田堰
		計			12	

重要水防箇所一覧表(要注意) 工作物

本 明 川 水 系						
番号	県 名	河 川 名	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	備 考
1	長崎県	本明川	諫早市仲沖町	右	3k900	旭町第2陸閘
2	長崎県	本明川	諫早市旭町	右	3k960	旭町第3陸閘
3	長崎県	本明川	諫早市旭町	右	4k000	旭町第4陸閘
4	長崎県	本明川	諫早市八天町	左	4k070	八天第1陸閘
5	長崎県	本明川	諫早市八天町	左	4k170	八天第2陸閘
6	長崎県	本明川	諫早市本町	右	4k265	本町第6陸閘
7	長崎県	本明川	諫早市八天町	左	4k290	八天第3陸閘
8	長崎県	本明川	諫早市八天町	左	4k385	八天第4陸閘
9	長崎県	本明川	諫早市高城町	右	4k450	本町第7陸閘
10	長崎県	本明川	諫早市高城町	右	4k500	高城第8陸閘
11	長崎県	本明川	諫早市八天町	左	4k505	輪内名第5陸閘
12	長崎県	本明川	諫早市城見町	左	4k660	輪内名第6陸閘
13	長崎県	本明川	諫早市高城町	右	4k700	高城第9陸閘
14	長崎県	本明川	諫早市城見町	左	4k740	輪内名第7陸閘
15	長崎県	本明川	諫早市城見町	左	4k790	輪内名第8陸閘
16	長崎県	本明川	諫早市城見町	左	4k840	輪内名第9陸閘
17	長崎県	本明川	諫早市城見町	左	4k920	輪内名第10陸閘
18	長崎県	本明川	諫早市城見町	左	5k070	輪内名第11陸閘
19	長崎県	本明川	諫早市高城町	右	5k080	原口第10陸閘
20	長崎県	本明川	諫早市宇都町	右	5k250	宇都第11陸閘
21	長崎県	本明川	諫早市天満町	左	5k315	天満第12陸閘
22	長崎県	本明川	諫早市天満町	左	5k550	天満第13陸閘
23	長崎県	本明川	諫早市宇都町	右	5k562	宇都第12陸閘
24	長崎県	本明川	諫早市宇都町	右	5k571	宇都第13陸閘
25	長崎県	本明川	諫早市永昌東町	右	5k705	永昌第14陸閘
26	長崎県	本明川	諫早市天満町	左	5k750	天満第14陸閘
27	長崎県	本明川	諫早市天満町	左	5k890	天満第15陸閘
28	長崎県	本明川	諫早市永昌東町	右	6k230	永昌第15陸閘
		計			28	