説明資料 ①

第4回 ダムによらない治水を検討する場 説明資料

平成21年7月16日

国土交通省 九州地方整備局

第4回の会議で説明する事項の整理

今回の検討の流れ

河道掘削	а	○平水位以上の掘削(人吉地区)ただし、水の手橋~曙橋の間は、上下流の河床を結んだ高さまで掘削○平水位以上の堆積土砂の撤去(中流地区)
引堤	а	〇家屋に影響しない箇所の拡幅(万江川合流点下流付近) (右岸56.3km~57.4km付近、左岸55.3km~56.6km付近) 〇川側に突出した箇所の拡幅
市房ダム再開発	а	〇洪水時満水位の1m上昇 〇利水容量の減量(洪水調節容量として活用) 〇S40.7洪水対応操作(7月3日にS40.7洪水が発生した場合の操作等)
遊水地	а	現況でのS40.7洪水シミュレーションにおける計算水位より地盤が低い農地

上記の全ての治水対策案を実施したのちに、人吉区間において、越水しないと仮定した場合の水位を計算

○様々な降雨があった場合の河川水位の状況
○段階的に治水対策を行った場合の河川水位の

〇段階的に治水対策を行った場合の河川水位の状況

第4回の会議で説明する事項の整理


	2/2 1 ± 1 fe/s = ± 2	10 = 1 47 10	ı		36 1. ±166 ±	76.	/± B
	治水対策案	検討条件		ケース名	治水対策案	降雨	結果
全ての次				A-40		S40. 7降雨	
の治水対策案を実施	A= (河道掘削a+引堤a+市房ダム再開発a+遊水地a)	人吉区間において、計算水位が越水		A-46	А	S46. 8降雨	
*を実施し	A一(河坦加州a十引堤a十川房)A丹州先a十延小地a)	しないと仮定		A-57		S57. 7降雨	
した場合				A-80		人吉1/80規模 (S47. 7型)	現況計算水位と治水対策後の 計算水位を以下の高さと比較
段階的	A ₁ = (河道掘削a)			A ₁ -40	A ₁		・はん濫危険水位 ・計画高水位 ・現況堤防高または地盤高
	A₂=(河道掘削a+引堤a)	人吉区間において、計算水位が現況 堤防高を超えた場合、越水すると仮		A2-40	A ₂	S40. 7降雨	
に治水対策案を実	A₃=(河道掘削a+引堤a+市房ダム再開発a)	定の間で起えた場合、極小すると似		A ₃ -40	A 3		
実施した場合	A ₄ =(河道掘削a+引堤a+市房ダム再開発a+遊水地a)			A ₄ -40	A4		
合	A= (河道掘削a+引堤a+市房ダム再開発a+遊水地a)	人吉区間において、計算水位が越水 しないと仮定		A-40	А		


- ※今回仮定した市房ダムの操作案は、S40.7洪水時の時間ごとのダムへの流入量が全て事前に分かっているとした上で、7月3日にS40.7の洪水が発生した場合に限って洪水調節容量を最も有効に使うと仮定した操作であり、他の洪水においては洪水のピーク時に効果が小さくなる場合があります。
- ※シミュレーションにおいて橋梁の橋げたの影響は考慮していないため、堰上げにより計算水位以上に橋梁上流部の水位が上がることがあります。
- ※はん濫危険水位は、現況においてはん濫のおそれがある水位です。


目 次

〇治水対策 A案を実施すると仮定した対象箇所	1
〇治水対策 A案を実施した場合、人吉区間において計算水位が現況堤防高や 計画高水位を超える箇所	22
〇様々な降雨に対して、治水対策A案を実施した場合の河川水位	29
〇昭和40年7月降雨に対して、治水対策 A案を段階的に実施した場合の河川水位	36


〇治水対策 A案を実施すると仮定した対象箇所








平水位より上部の堆積土砂の撤去




治水対策案を実施すると仮定した場合の対象 箇所であり、実際の事業計画ではありません。


◆ 市町村別掘削量

芦北町 約 31 千m3









人吉市

64k

鳩胸川

65k

錦町

球磨川第二橋梁

平水位より上部の掘削、水の手橋~曙橋区間は上下流の河床を結んだ高さまで掘削

山田川

61k

治水対策案を実施すると仮定した場合の対象 箇所であり、実際の事業計画ではありません。


◆ 市町村別掘削量

人吉市	約634千m3
錦町	約 31千m3
相良村	約215千m3

60k

2

球磨川



62k _{球磨川第三橋梁}/ 63k


胸川




- ※治水対策案を実施すると仮定した場合の対象箇所であり、実際の事業計画ではありません。
- ※以下の対策に係る具体的な施工方法や順序、必要な経費等については未検討です。
- ※実際には、内水被害が想定されますが、中小河川のシミュレーションまで必要になるため今回のシミュレーションでは考慮していません。

【河道掘削a】

- 掘削に伴い、下流の流量が増加するため、下流において増加した 流量への対策の検討が必要になります。
- 掘削に伴う濁水の影響を抑えるためには、施工期間を限定する必要があり、工期が長期間になります。
- 中流地区の平水位以上の堆積土砂の撤去については、今回の河道 設定に当たり、詳細な調査を実施していないため、実際は岩等で撤去 が困難な部分も含んでいる可能性があります。





- ※治水対策案を実施すると仮定した場合の対象箇所であり、実際の事業計画ではありません。
- ※以下の対策に係る具体的な施工方法や順序、必要な経費等については未検討です。
- ※実際には、内水被害が想定されますが、中小河川のシミュレーションまで必要になるため今回のシミュレーションでは考慮していません。

【引堤a】

- 用地買収が必要なため、地権者や関係機関との調整が必要になります。
- 〇 引堤に伴い下流への流量が増加するため、下流において増加した流量への対策の検討が必要になります。
- 〇 引堤に伴い用排水路系統や道路交通が遮断されることについての対応が必要になります。


●現行

○現在の洪水調節容量、現在の操作規則

●再開発後

〇洪水調節容量の増量、操作規則の変更

- ・洪水時満水位の1m上昇
- 利水容量の減量(洪水調節容量として活用)
- ・7月3日にS40洪水が発生した場合の操作




- ※7月4日以降に必要なかんがい容量を確保すると、この運用はできません。
- ※水位を下げるための新たな放流設備が必要になります。


- ※治水対策案を実施すると仮定した場合の対象箇所であり、実際の事業計画ではありません。
- ※実際には、以下の対策に係る具体的な施工方法や順序、必要な経費等については未検討です。
- ※実際には、内水被害が想定されますが、中小河川のシミュレーションまで必要になるため今回のシミュレーションでは考慮していません。

【市房ダム再開発a】

- 洪水調節容量を増やすために利水容量を減らしていますので、渇水時に農業用水の 安全度が低下します。
- 今回仮定した操作案は、S40.7洪水時の時間ごとのダムへの流入量が全て事前に分かっているとした上で、7月3日にS40.7の洪水が発生した場合に限って容量を洪水調節のために最も有効に使うと仮定した操作であり、貯留後のダムからの放流等、ダム管理上可能かどうかについて検証していません。また、他の洪水時においては、洪水のピーク時に効果が小さくなる場合があります。
- かんがいに必要な水位を、S40.7洪水が発生した7月3日の水位に設定しています ので、7月4日以降の洪水時には、今回仮定した操作案どおりには運用できません。
- 貯水位を上げる場合には、ダムの嵩上げ等の堤体構造の検討、ゲートの改造、補強工事等が必要となるとともに、ダム貯水池に流入している支川への背水の影響検討及び所要の対策が必要となります。尚、ダム貯水池周辺の道路や家屋、公園等への影響は検証していません。
- 〇 運用変更を行う場合には、発電容量の買取や事前放流について関係機関との調整 や費用負担が必要になります。
- 利水容量の減量に伴い、水位が下がるため、現在の施設では放流できません。その ため、放流管の増設等が必要になります。

市房ダムの操作状況について(実績操作と今回のシミュレーションの比較)








市房ダム再開発aの場合


昭和46年8月降雨では洪水調節容量が不足し、 「流入量をそのまま下流に流す操作」に移行 する。


[昭和46年8月降雨]


















鳩胸川。球磨川第4橋梁

- ※治水対策案を実施すると仮定した場合の対象箇所であり、実際の事業計画ではありません。
- ※実際には、以下の対策に係る具体的な施工方法や順序、必要な経費等については未検討です。
- ※実際には、内水被害が想定されますが、中小河川のシミュレーションまで必要になるため今回のシミュレーションでは考慮していません。

【遊水地a】

- 河川沿いの堤防の高さを今より切り下げること(最大で4.5m)が必要になります。
- 〇 地役権補償が発生するため、地権者や関係機関との調整が必要になります。
- 周囲堤設置のための用地買収が必要なため、地権者や関係機関との調整が必要になります。
- 周囲堤の整備に伴い用排水路系統や道路交通が遮断される事に対する対策 の検討が必要になります。
- 河川沿いの堤防を今より切り下げる範囲や切り下げる高さについては、 S40.7洪水に限って遊水地を最も有効に使うと仮定したものであり、他の 洪水時においては洪水のピーク時に効果が小さくなる場合があります。
- 周囲堤の高さは現在の河川沿いの堤防と同じ高さに設定したものであり、 洪水が氾濫しないような高さを検討し設定したものではありません。

〇治水対策 A案を実施した場合、人吉区間において計算水位が現況堤防高や 計画高水位を超える箇所



A案の条件で計算を実施した場合に、人吉区間においてS40.7、S46.8、S57.7降雨による計算水位が現況堤防高や 計画高水位を超える箇所を提示。


※1/80規模の降雨の場合には、更に高さや延長が大きくなります。



位置	計算水位が現況 堤防高を超える 高さ	計算水位が現況 堤防高を超える 延長					
右岸52.6km 付近	S40.7 約0.2m S57.7 約0.2m	S40.7 約40m S57.7 約40m					
右岸53.4km 付近	S40.7 約1.7m S46.8 約1.3m S57.7 約1.8m	S40.7 約500m S46.8 約460m S57.7 約500m					
左岸59.0km 付近	S57.7 約0.1m	S57.7 約340m					

	凡例
	現況堤防法線
	計算水位が計画高水位を 超える箇所
_	計算水位が現況堤防高を 超える箇所
	市町村界

- ※主な支川について、計算水位が現況堤防高を超える高さを提示して いますが、この他の支川についても超える可能性があります。
- ※図中の、「計算水位が現況堤防高を超える箇所」等(赤・黄のライン) については、S57.7降雨による計算水位に基づき設定しており、S40.7、 S46.8降雨の時とは異なります(表を参照)。




超える箇所

市町村界

A案の条件で計算を実施した場合に、人吉区間においてS40.7、S46.8、S57.7降雨による計算水位が現況堤防高や 計画高水位を超える箇所を提示。

※1/80規模の降雨の場合には、更に高さや延長が大きくなります。



※主な支川について、計算水位が現況堤防高を超える高さを提示していますが、この他の支川についても超え る可能性があります。

※図中の、「計算水位が現況堤防高を超える箇所」等(赤・黄のライン)については、S57.7降雨による計算水位 に基づき設定しており、S40.7、S46.8降雨の時とは異なります(表を参照)。

- ※治水対策案を実施すると仮定した場合の対象箇所であり、実際の事業計画ではありません。
- ※実際には、以下の対策に係る具体的な施工方法や順序、必要な経費等については未検討です。
- ※実際には、内水被害が想定されますが、中小河川のシミュレーションまで必要になるため今回のシミュレーションでは考慮していません。
- 実際の洪水時には、堤防は計画高水位以上になれば決壊するおそれがあります。また、 堤防の幅や高さが不足している場合や堤防の土質状態などによっては計画高水位以下 でも決壊するおそれがあります。(P28参照)
- 洪水位が上昇すれば、決壊時の氾濫流のエネルギーが増大するなど、決壊時のリスクが増大します。
- 実際の洪水時には、波などの影響を受けるため、堤防設計にあたっては、この計算水位まで堤防を嵩上げすればよいというわけではありません。通常、堤防高を設定するにあたっては、計画上の水位に堤防の安全性を考慮し、余裕高を加算しなければいけません。
- 堤防嵩上げに伴い下流への流量が増加するため、下流において増加した流量への対策 の検討が必要になります。
- 橋梁の架替やそれに伴う取付道路の嵩上げや樋門等の構造物の改築が必要になります。
- 堤防嵩上げの方法やそれに伴う用地買収など背後地への影響の検討が必要になります。
- 計画上の水位が上がると、内水被害が増大したり長期化します。
- 景観への影響の検討が必要になります。
- 洪水規模としてはS57.7降雨に比べS40.7降雨による洪水の方が大きいですが、S40.7降雨に最適なダム操作等を設定していますので、結果として、S57.7降雨による洪水の方が現況の堤防高を超える高さや延長が大きくなっています。

〇堤防は、河川管理施設等構造令により計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものと されている。(計画高水位を超えた場合の安全性を保証しているものではない)

越水した場合の危険性

・河川水位が堤防天端を越えた場合は、越流水により、天端や法面の侵食、法尻洗掘等が生じ、決壊する危険性が高 まる。



越水により堤防が決壊した事例 (H16.7洪水 足羽川 洪水の状況(福井県福井市))

出典:福井豪雨映像アーカイブス作成委員会

計画高水位を超えた場合の危険性

- ・河川水位が計画高水位を超えた場合は、水位の上昇に伴い堤防内への河川水の浸透、法面の侵食等により危険性が高まり、決壊するおそれがある。
- ・橋梁の桁下が流木などの影響で閉塞し、その上流に水位上昇が生じ、決壊するおそれがある。



越水していなくても堤防が決壊した事例 (H18.7洪水 天竜川 洪水の状況(長野県箕輪町))



流木が橋にかかり水位を押し上げた事例 (H18.7洪水 川内川 洪水後の状況(鹿児島県さつま町))

堤防の質的要因からの危険性

・堤防の幅や高さが不足している場合や堤防の土質状態などによっては計画高水位以下でも決壊するおそれがある。

〇様々な降雨に対して、治水対策A案を実施した場合の河川水位

昭和40年7月降雨、昭和46年8月降雨、昭和57年7月降雨及び人吉地点1/80規模の降雨があった場合の河川水位の状況(堤防高等との相対水位)を示す。

堤防高等との相対水位 【 計算水位 - 堤防高等 】

:計算水位が堤防高(又は地盤高)を上回る場合

:計算水位が計画高水位(又ははん濫危険水位)を上回る場合

単位:cm

検討ケ	ース	下流地区						中流地区							
	観測所名			萩	原					大野	ū				
	地区名				八代市 萩原	八代市 坂本町 坂本	八代市 坂本町 大門			球磨村 箙瀬	球磨村 堤	芦北町 白石			球磨村 淋
•		対水位のとの相	対水位が水位でとの相	計画高水位との相対水位	堤防高との相対水位	地盤高との相対水位	地盤高との相対水位	水位水位との相対	計画高水位との相対水位	地盤高との相対水位	堤防高との相対水位	地盤高との相対水位	水位水位との相対	計画高水位との相対水位	地盤高との相対水位
S40.7降雨	現況	88	178	22	-159	22	293	322	61	340	16	92	268	5	313
	ケースA-40	73	163	7	-174	-34	245	256	-5	285	-42	33	202	-61	246
S46.8降雨	現況	59	149	-7	-188	-48	224	258	-3	276	-48	26	210	-53	252
	ケースA-46	44	134	-22	-203	-101	180	204	-57	231	-94	-20	163	-100	200
S57.7降雨	現況	61	151	-5	-186	-50	222	265	4	279	-44	32	242	-21	263
	ケースA-57	49	139	-17	-199	-97	184	220	-41	241	-82	-7	203	-60	218
人吉1/80規模	現況	145	235	79	-104	161	436	516	255	513	203	284	482	219	508
(S47.7型)	ケースA-80	145	235	79	-103	133	412	468	207	479	163	243	423	160	453

[※]現況とは、現状の河道(平成17年3月に測量した球磨川及び川辺川の川幅、堤防の高さ、河床の形状等)、現在の市房ダムの操作でシミュレーションしたものです。

[※]はん濫危険水位は、現況において、はん濫のおそれがある水位です。

[※]表中の数値は、「+」は堤防高等より計算水位が上まわる場合、「-」は堤防高等より計算水位が下まわる場合です。

[※]シミュレーションにおいて橋梁の橋げたの影響は考慮していないため、堰上げにより計算水位以上に橋梁上流部の水位が上がることがあります。

[※]萩原におけるはん濫危険水位①は八代市坂本町、はん濫危険水位②は八代市全域を対象としたものです。

昭和40年7月降雨、昭和46年8月降雨、昭和57年7月降雨及び人吉地点1/80規模の降雨があった場合の河川水位の状況(堤防高等との相対水位)を示す。

堤防高等との相対水位 【 計算水位 - 堤防高等 】

:計算水位が堤防高(又は地盤高)を上回る場合

:計算水位が計画高水位(又ははん濫危険水位)を上回る場合

赤数値:治水対策後の水位が現況を上回る場合

単位:cm


検討ケ	ース)	∖吉地区	₹			川辺川				
	観測所名		人吉			一武			多良木		_
	地区名			人吉市 九日町			あさぎり町 明廿			あさぎり町 川瀬	相良村 永江
	水位水位との相対	計画高水位との相対水位	堤防高との相対水位	水位水位との相対	計画高水位との相対水位	堤防高との相対水位	水位水位との相対	計画高水位との相対水位	堤防高との相対水位	堤防高との相対水位	
S40.7降雨	現況	166	99	11	44	-74	-192	38	-36	-227	63
	ケースA-40	84	17	-102	-33	-151	-237	-15	-89	-274	48
S46.8降雨	現況	117	50	-62	27	-91	-204	45	-29	-230	-48
	ケースA-46	56	-11	-141	18	-100	-186	83	9	-201	-48
S57.7降雨 現況		166	99	12	67	-51	-183	24	-50	-227	57
	ケースA-57	104	37	-73	-6	-124	-220	-20	-94	-264	47
人吉1/80規模	現況	226	159	100	129	11	-178	17	-57	-239	138
(S47.7型)	ケースA-80	176	109	35	61	-57	-211	-27	-101	-277	165

[※]現況とは、現状の河道(平成17年3月に測量した球磨川及び川辺川の川幅、堤防の高さ、河床の形状等)、現在の市房ダムの操作でシミュレーションしたものです。


[※]はん濫危険水位は、現況において、はん濫のおそれがある水位です。


[※]表中の数値は、「+」は堤防高等より計算水位が上まわる場合、「-」は堤防高等より計算水位が下まわる場合です。


[※]シミュレーションにおいて橋梁の橋げたの影響は考慮していないため、堰上げにより計算水位以上に橋梁上流部の水位が上がることがあります。



- ①市房ダム再開発a(S40.7洪水対応操作)の場合、 S46.8降雨では洪水調節容量が不足します。 (P15参照)
- ②このため、S40.7、S46.8、S57.7の既往3洪水に 対応できる操作として、市房ダム再開発bを設定しました。







- ※治水対策案を実施すると仮定した場合の対象箇所であり、実際の事業計画ではありません。
- ※実際には、以下の対策に係る具体的な施工方法や順序、必要な経費等については未検討です。
- ※実際には、内水被害が想定されますが、中小河川のシミュレーションまで必要になるため今回のシミュレーションでは考慮していません。

【市房ダム再開発b】

- 洪水調節容量を増やすために利水容量を減らしていますので、渇水時に農業用水の 安全度が低下します。
- 今回仮定した操作案は、S40.7、S46.8、S57.7の既往3洪水に対応できる操作ですが、他の洪水においては洪水のピーク時に効果が小さくなる場合があります。
- 貯水位を上げる場合には、ダムの嵩上げ等の堤体構造の検討、ゲートの改造、補強工事等が必要となるとともに、ダム貯水池に流入している支川への背水の影響検討及び所要の対策が必要となります。尚、ダム貯水池周辺の道路や家屋、公園等への影響は検証していません。
- 〇 運用変更を行う場合には、発電容量の買取や事前放流について関係機関との調整 や費用負担が必要になります。
- 利水容量の減量に伴い、水位が下がるため、現在の施設では放流できません。その ため、放流管の増設等が必要になります。

【昭和46年8月降雨 概況】

大型台風19号が九州西岸を 通過し、球磨川水系では特 に上流部で大雨が降り、流 域の各地で被害が発生した。




S46.8洪水 九日町通りの浸水後の状況(人吉市)



S46.8洪水 中神町の浸水後の状況(人吉市)

S46.8降雨 等雨量線図(12h) (人吉地点5,300m³/s(※))



S57.7降雨 等雨量線図(12h) (人吉地点5.500m³/s(※))





S57.7洪水 上薩摩瀬町の出水状況(人吉市)



S57.7洪水 球磨橋付近の出水状況(球磨村)



S57.7洪水 坂本橋付近の浸水状況(八代市(旧坂本村))

【昭和57年7月降雨 概況】

熊本県中部から南部に停滞 した梅雨前線で、球磨川水 系では各地で大雨が降り、 流域の各地で被害が発生し た。

※上流での氾濫や市房ダムによる洪水 調節がなかった場合の流量 〇昭和40年7月降雨に対して、治水対策A案を段階的に実施した場合の河川水位

堤防高等との相対水位 【 計算水位 - 堤防高等 】

:計算水位が堤防高(又は地盤高)を上回る場合

:計算水位が計画高水位(又ははん濫危険水位)を上回る場合

赤数値:治水対策後の水位が現況を上回る場合

単位:cm

治水対策A案 下流地区											中流	地区			
	観測所名			萩	原				大野					渡	
	地区名				八代市 萩原	八代市 坂本町 坂本	八代市 坂本町 大門			球磨村 箙瀬	球磨村 堤	芦北町 白石			球磨村 淋
		との相対水位との相対水位②	との相対水位の温危険水位①	米位 水位 お画高水位との相対	堤防高との相対水位	地盤高との相対水位	地盤高との相対水位	相対水位との	水位 水位 お画高水位との相対	地盤高との相対水位	堤防高との相対水位	地盤高との相対水位	相対水位との	計画高水位との相対	地盤高との相対水位
現況		88	178	22	-159	22	293	322	61	340	16	92	268	5	313
ケースA ₁	-40	92	182	26	-155	16	294	327	66	350	25	102	275	12	316
ケースA ₂	-40	92	182	26	-155	16	295	327	66	350	25	102	275	12	316
ケースA ₃	-40	81	171	15	-166	-13	266	290	29	315	-11	65	237	-26	280
ケースA ₄	-40	73	163	7	-175	-34	244	255	-6	284	-43	33	202	-61	246
ケースA-	-40	73	163	7	-174	-34	245	256	-5	285	-42	33	202	-61	246

※現況とは、現状の河道(平成17年3月に測量した球磨川及び川辺川の川幅、堤防の高さ、河床の形状等)、現在の市房ダムの操作でシミュレーションしたものです。

- ※表中の数値は、「+」は堤防高等より計算水位が上まわる場合、「-」は堤防高等より計算水位が下まわる場合です。
- ※シミュレーションにおいて橋梁の橋げたの影響は考慮していないため、堰上げにより計算水位以上に橋梁上流部の水位が上がることがあります。
- ※萩原におけるはん濫危険水位①は八代市坂本町、はん濫危険水位②は八代市全域を対象としたものです。

[※]はん濫危険水位は、現況において、はん濫のおそれがある水位です。

堤防高等との相対水位 【 計算水位-堤防高等 】

:計算水位が堤防高(又は地盤高)を上回る場合

:計算水位が計画高水位(又ははん濫危険水位)を上回る場合

単位:cm

											里 位:cm
治水丸	対策A案		人吉地区	<u>×</u>			上流	地区			川辺川
	観測所名		人吉			一武			_		
	地区名			人吉市 九日町			あさぎり町 明廿			あさぎり町 川瀬	相良村 永江
		相対水位との	計画高水位との相対	堤防高との相対水位	相対水位との	計画高水位との相対	堤防高との相対水位	相対水位との	計画高水位との相対	堤防高との相対水位	堤防高との相対水位
現況		166	99	11	44	-74	-192	38	-36	-227	63
ケースA ₁	-40	130	63	-30	24	-94	-192	38	-36	-227	63
ケースA ₂	2 -40	122	55	-48	24	-94	-192	38	-36	-227	63
ケースAg	3-40	102	35	-76	-24	-142	-231	-15	-89	-270	63
ケースA	-40	84	17	-102	-33	-151	-237	-15	-89	-274	48
ケースA-	-40	84	17	-102	-33	-151	-237	-15	-89	-274	48

[※]現況とは、現状の河道(平成17年3月に測量した球磨川及び川辺川の川幅、堤防の高さ、河床の形状等)、現在の市房ダムの操作でシミュレーションしたものです。 ※はん濫危険水位は、現況において、はん濫のおそれがある水位です。

[※]表中の数値は、「+」は堤防高等より計算水位が上まわる場合、「-」は堤防高等より計算水位が下まわる場合です。

[※]シミュレーションにおいて橋梁の橋げたの影響は考慮していないため、堰上げにより計算水位以上に橋梁上流部の水位が上がることがあります。

堤防高等との相対水位 (ケースB₃-40含む) 【 計算水位-堤防高等 】 :計算水位が堤防高(又は地盤高)を上回る場合

:計算水位が計画高水位(又ははん濫危険水位)を上回る場合

赤数値:治水対策後の水位が現況を上回る場合

昭和40年7月降雨に対して、治水対策B3(河道掘削a+引堤a+市房ダム再開発b)を行ったケースB3-40についても検討を行った。

単位:cm

治水対策A案 下流地区										中流	地区				
	観測所名			萩	原			·	·	大野		·		渡	
	地区名				八代市 萩原	八代市 坂本町 坂本	八代市 坂本町 大門			球磨村 箙瀬	球磨村 芦北町				球磨村淋
		との相対水位との相対水位	との相対水位の温危険水位①	計画高水位との相対	堤防高との相対水位	地盤高との相対水位	地盤高との相対水位	相対水位との	計画高水位との相対	地盤高との相対水位	堤防高との相対水位	地盤高との相対水位	相対水位との	計画高水位との相対	地盤高との相対水位
現況		88	178	22	-159	22	293	322	61	340	16	92	268	5	313
ケースA ₁ -	-40	92	182	26	-155	16	294	327	66	350	25	102	275	12	316
ケースA ₂ -	-40	92	182	26	-155	16	295	327	66	350	25	102	275	12	316
ケースA ₃ -		81	171	15	-166	-13	266	290	29	315	-11	65	237	-26	280
ケースB ₃ -	-40	92	182	26	-156	15	294	326	65	349	23	100	273	10	314

※現況とは、現状の河道(平成17年3月に測量した球磨川及び川辺川の川幅、堤防の高さ、河床の形状等)、現在の市房ダムの操作でシミュレーションしたものです。

- ※表中の数値は、「+」は堤防高等より計算水位が上まわる場合、「-」は堤防高等より計算水位が下まわる場合です。
- ※シミュレーションにおいて橋梁の橋げたの影響は考慮していないため、堰上げにより計算水位以上に橋梁上流部の水位が上がることがあります。
- ※萩原におけるはん濫危険水位①は八代市坂本町、はん濫危険水位②は八代市全域を対象としたものです。

[※]はん濫危険水位は、現況において、はん濫のおそれがある水位です。

堤防高等との相対水位 (ケースB₃-40含む) 【 計算水位-堤防高等 】 :計算水位が堤防高(又は地盤高)を上回る場合

:計算水位が計画高水位(又ははん濫危険水位)を上回る場合

赤数値:治水対策後の水位が現況を上回る場合

昭和40年7月降雨に対して、治水対策 B_3 (河道掘削a+引堤a+市房ダム再開発b)を行ったケース B_3 -40についても検討を行った。

単位:cm

治水対策A案		人吉地区			上流地区						川辺川
	観測所名		人吉			一武			多良木		_
	地区名			人吉市 九日町			あさぎり町 明廿			あさぎり町 川瀬	相良村 永江
		相対水位はん濫危険水位との	計画高水位との相対	堤防高との相対水位	相対水位はん濫危険水位との	計画高水位との相対	堤防高との相対水位	相対水位はん濫危険水位との	計画高水位との相対	堤防高との相対水位	堤防高との相対水位
現況		166	99	11	44	-74	-192	38	-36	-227	63
ケースA ₁ ー40		130	63	-30	24	-94	-192	38	-36	-227	63
ケースA ₂ ー40		122	55	-48	24	-94	-192	38	-36	-227	63
ケースA ₃ -40		102	35	-76	-24	-142	-231	-15	-89	-270	63
ケースB ₃ -40		120	53	-50	21	-97	-194	32	-42	-230	63

※現況とは、現状の河道(平成17年3月に測量した球磨川及び川辺川の川幅、堤防の高さ、河床の形状等)、現在の市房ダムの操作でシミュレーションしたものです。

※表中の数値は、「+」は堤防高等より計算水位が上まわる場合、「-」は堤防高等より計算水位が下まわる場合です。

※シミュレーションにおいて橋梁の橋げたの影響は考慮していないため、堰上げにより計算水位以上に橋梁上流部の水位が上がることがあります。

[※]はん濫危険水位は、現況において、はん濫のおそれがある水位です。