

平成27年7月14日
国土交通省筑後川河川事務所

矢部川松原堰の変状について

国土交通省筑後川河川事務所が管理する松原堰（矢部川 13K250付近、福岡県みやま市瀬高町大字本郷）の主ゲート（径間 38.0m×扉高 3.8m×3門）のうち3号主ゲートの袋体において、頂部の一部に異常な膨らみを発見したため調査を実施し、その結果を踏まえ必要な対策を講じていきます。

記

1. 発見日時
平成27年7月13日 8時50分頃
2. 変状が発生した設備
矢部川松原堰の3号主ゲート（右岸側） 1門
ゲート形式 : ゴム引き布製起伏堰
3. 現在の状況
3号ゲート右岸側堰柱付近頂部において、ゴム袋体の一部に異常な膨らみを確認。（河川の流れ方向に約1.06m×横方向に約1.25mの膨らみ）
4. 当事務所の対応状況
昨日7月13日に変状を確認後、変状部分の範囲拡大について監視体制を取り注視しておりますが、発見から現在まで膨らみは拡大しておりません。
5. その他
本日の降雨による、洪水時操作でも通常どおり作動しており、治水上の支障はきたしておりません。

問い合わせ先：九州地方整備局 筑後川河川事務所

技術副所長 大野 誠

管理第一課長 南嶋 哲郎

代表 0942-33-9131


直通 0942-33-9185（管理第一課）

FAX 0942-35-0219（管理第一課）

矢部川松原堰の変状について

位置図

松原堰（矢部川水系矢部川13k250、福岡県みやま市瀬高町大字本郷）



袋体の変状箇所全景



袋体の変状箇所近景

