

梅雨前線及び台風5号による降雨に伴う筑後川の被害状況について

第 1 報

筑後川水系筑後川(右岸)において堤防の川側斜面の崩れが発生しました。

1. 概要

梅雨前線に伴う降雨により、筑後川河川事務所管内の筑後川水系筑後川(右岸24k600付近)において堤防の川側斜面の崩れが発生し、応急復旧工事に着手しました。

2. 河川被害の状況について

1) 被害状況

場所: 佐賀県三養基郡みやき町 (豆津橋下流側)

堤防の川側斜面の崩れが発生

- ・延長 約 30 m
- ・高さ 約 5 m

2) 復旧対応について

堤防の斜面の復旧については、現在実施中

(着手 7月21日 13:00 完了予定 7月22日中)

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所

技術副所長 ひろまつ よういち 廣松 洋一

管理課長 さいしよ としあき 最所 敏明

(TEL代表0942-33-9131)

筑後川河川事務所ホームページで、雨量や河川及びダム の状況等がご覧いただけますので、ご活用ください。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/>