

梅雨前線に伴う筑後川水系の出水状況について

第 1 報

筑後川水系巨瀬川で「はん濫危険水位(Lv. 4)」を超過しました。

1. 概要

梅雨前線に伴う降雨により、筑後川河川事務所管内の筑後川水系巨瀬川における中央橋水位観測所(福岡県久留米市田主丸町)において、はん濫危険水位を超過しました。

2. 水位観測所の状況

7月6日

13時30分現在

河川名	観測所名	所在地	7月6日	今回最高水位		各観測所設定水位		
			13時30分現在水位	時刻	水位	はん濫注意水位(Lv.2)	避難判断水位(Lv.3)	はん濫危険水位(Lv.4)
はん濫危険水位(レベル4)を超えた水位観測所								
巨瀬川	中央橋	田主丸町	2.56m	13:30	2.56m	1.90m	2.20m	2.54m

3. 雨量の状況

妹川雨量観測所 7/5 4:00~ 7/6 13:00現在 169mm
(うきは市 浮羽町)

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所
技術副所長
総括保全対策官志賀 三智(しがみのり)
坂本 信也(さかもとしんや)
(TEL代表0942-33-9131)

筑後川河川事務所ホームページで、雨量や河川及びダム状況等がご覧いただけますので、ご活用ください。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/>