

『令和5年7月7日から10日にかけての大雨』による被害状況 (福岡県久留米市)

P2	総務部
P4	都市建設部
P9	農政部
P15	田主丸総合支所
P21	北野総合支所
P23	被災地域の守るべき地域資源

『令和5年7月7日から10日にかけての大雨』による主な被害状況（福岡県久留米市）

降雨・被害概況

◆令和5年7月7日～10日


- ・総雨量 **567.0mm**（4日間累積）
- ・1時間最大雨量 **91.5mm**
- ・24時間最大雨量 **402.5mm** } 観測史上最大(※)
- ・48時間最大雨量 **452.0mm** } ※耳納山観測
- ・72時間最大雨量 **565.5mm**

【被害状況】 《8月10日現在》


人的被害	7名
（死者2名 重傷2名 中等症3名）	
住宅被害	2,447棟
（うち床上浸水	902棟）
道路被害	457箇所
河川被害	348箇所
土砂災害	24箇所
農産物及び施設・機械被害	22.8億円
	745.1ha

凡例


- 主な浸水範囲
- △ 土砂被害範囲
- 溢水等により周囲に広く冠水が生じた主な河川



累積雨量・時間雨量図(アメダス久留米・耳納山)



令和5年7月大雨 巨瀬川流域浸水被害概況図



町名	住家		住家合計	非住家 屋内浸水	合計
	床上	床下			
山本	8	10	18	11	29
草野	6	43	49	51	100
善導寺	76	184	260	243	503
大橋	61	62	123	140	263
大城(南部)	0	0	0	2	2
田主丸	549	653	1,202	977	2,179
合計	700	952	1,652	1,424	3,076

凡例		
住家	床上浸水	●
	床下浸水	●
非住家	屋内浸水	●

巨瀬川流域の公共土木施設に関する被害について

施設区分 \ 地区名	草野・山本・善導寺地区	田主丸地区	北野地区	合計
道路施設	156件	188件	12件	356件
河川施設	129件	79件	7件	215件
公園施設	5件	—	1件	6件

※今後の調査により数値は変わることがあります。(数値は8月24日時点)

都市施設に関する被害（草野、山本、大橋、善導寺地区）

（１）道路施設（７月２６日受付分まで）

被害件数 １５６件

被害内訳 損壊３１件、埋没４件、冠水３件、橋りょう損壊・流出２件、その他１１６件

道路施設	損壊	埋没	冠水	橋りょう	その他	合計
草野	８	１	２	０	２４	３５
山本	１９	３	０	２	３９	６３
大橋	１	０	０	０	２６	２７
善導寺	３	０	１	０	２７	３１
合計	３１	４	３	２	１１６	１５６

（２）河川施設（７月２６日受付分まで）

被害件数 １２９件

被害内訳 施設・設備損壊２７件、その他１０２件

河川施設	施設・設備損壊	その他	合計
草野	１２	５２	６４
山本	１５	３６	５１
大橋	０	５	５
善導寺	０	９	９
合計	２７	１０２	１２９

（３）公園施設（７月２６日受付分まで）

被害件数 ５件

被害箇所 発心公園、合楽公園、飯田公園、九反田公園

山本町豊田（道路施設被害）

- 山本町豊田にて大規模な道路損壊の被害あり
- 本災対象案件として対応中

被災箇所

道路路肩崩壊

応急復旧対応

高曽根川（河川施設被害）

- 高曽根川（山本町）にて広範囲にわたる被害あり
- 本災対象案件として対応中

被災箇所

護岸損壊



応急復旧対応



護岸損壊



護岸損壊



合楽公園（公園施設被害）

- 大橋町の合楽公園が土砂堆積の被害あり
- 約20cmの土砂が堆積

大橋町合楽

合楽公園

土砂堆積



土砂堆積



旧久留米地域の農業施設被害について

(最新 の被害・復旧状況)

1 農林水産業の被害状況

(1) 農畜産物 (8月10日時点)

市内各地で農地が冠水し、水稻、野菜、花き類、果樹、肉用鶏などの農畜産物に被害が発生。

地区	農地面積 (ha)	被害面積 (ha)	被害金額 (百万円)	主な被害地区	主な被害農作物
久留米	2,981.6	190.2	410.7	大橋、善導寺、草野、山本、山川	小松菜、サラダ菜、ねぎ、きゅうり、輪ぎく、水稻 等
田主丸	1,729.1	128.9	326.3	竹野、水縄、川会、田主丸	果樹苗木、ぶどう、かき、鉢花、トマト、水稻 等
北野	1,129.4	83.4	698.8	大城、北野、弓削	小松菜、水菜、ニラ、ねぎ、パセリ、パクチー 等
城島	808.1	3.8	18.5	城島、江上、青木	ねぎ、いちご苗、アスパラガス
三潨	899.7	136.9	1.7	三潨、犬塚	いちご苗、いちじく、オクラ、肉用鶏、水稻 等
その他 <small>※県樹芸組合連合会</small>		201.8	136.7	(久留米・田主丸・北野)	緑化木
合計	7,547.9	745.1	1,593.0		

※ 現在、被害調査中であり、今後、被害金額等は変動する見込み。

※ 端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

※ 農地面積は、経営所得安定対策事業交付対象水田面積。

(2) 生産施設・機械 (8月10日時点)

市内各地で生産施設や機械が冠水し、被害が発生。

地区	被害金額 (百万円)	主な被害施設・機械
久留米	146.9	ハウス附带施設 (給水ポンプ、加温機等)、トラクター、管理機 等
田主丸	430.7	ハウス附带施設 (給水ポンプ、加温機等)、トラクター、管理機 等
北野	43.0	ハウス附带施設 (給水ポンプ、排水ポンプ等) 等
城島	0.1	揚水ポンプ
三潨	51.1	ハウス附带施設 (給水ポンプ、加温機等)、トラクター、管理機 等
その他 <small>※県樹芸組合連合会</small>	18.8	給水ポンプ、スプリンクラー 等
合計	690.8	

※ 現在、被害調査中であり、今後、被害金額等は変動する見込み。

※ 端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

(3) 林道等（8月10日時点）

林道等13路線、222箇所では法面崩落等が発生。

施設名	被害発生状況	復旧状況
横山線	小規模災害 5箇所	小規模災害業者依頼済
唐谷線	小規模災害 10箇所	小規模災害業者依頼済
夫婦木線	小規模災害 5箇所	小規模災害業者依頼済
耳納線	小規模災害 7箇所	小規模災害業者依頼済
高良山線	小規模災害 16箇所	小規模災害業者依頼済
杉谷1号線	小規模災害 4箇所・大規模災害 1件	小規模災害業者依頼済
折掛線	小規模災害 4箇所	小規模災害業者依頼済
倉谷線	小規模災害 15箇所	小規模災害業者依頼済
合原線	小規模災害 41箇所・大規模災害 1件	小規模災害業者依頼済
小寺線	小規模災害 23箇所	小規模災害業者依頼済
豊田農道	小規模災害 7箇所	小規模災害業者依頼済
小計（旧久留米）	小規模災害 137箇所・大規模災害 2件	
善院線（田主丸）	小規模災害 37箇所・大規模災害 1件	小規模災害業者依頼済
鷹取山線（田主丸）	小規模災害 44箇所・大規模災害 1件	小規模災害業者依頼済
小計（田主丸）	小規模災害 81箇所・大規模災害 2件	
合計	小規模災害 218箇所・大規模災害 4件	

(4) 林地（8月10日時点）

林地内において土砂災害が24件発生

校区名	被害状況	対応状況
高良内	土砂災害 2件	県治山事業該当 1件
山本	土砂災害 1件	
草野	土砂災害 1件	
小計（旧久留米）	土砂災害 4件	県治山事業該当 1件
竹野	土砂災害 8件	県治山事業該当 2件
水縄	土砂災害 12件	県治山事業該当 3件
小計（田主丸）	土砂災害 20件	県治山事業該当 5件
合計	土砂災害 24件	県治山事業該当 6件

(5) ため池（8月10日時点）

ため池7箇所では法面崩落、堤体陥没等が発生。

施設名	被災発生状況	復旧状況
第2矢作ため池（草野）	法面崩落1箇所 洪水吐下流部洗堀	小規模災害業者依頼済
浦畑ため池（山本）	フェンス転倒	小規模災害業者依頼済
鷹月ため池（高良内）	法面崩壊3箇所	小規模災害業者依頼済
十八ため池（荒木）	堤体陥没・洗堀1箇所	小規模災害業者依頼済
浦山ため池（荒木）	堤体（路体）陥没・洗堀	小規模災害業者依頼済
床並ため池（高良内）	堤体内（底樋周辺）土砂流木堆積	対応方針を検討中
小計（旧久留米）	6池	
二田ため池（田主丸）	堤体の表面滑り3箇所	対応方針を検討中
小計（田主丸）	1池	
合計	7池	

※その他、土砂流木等が多量に流入して、ため池内に堆積している箇所があるため、今後の対応を検討中。

(6) 農地（8月10日時点）

東部地区を中心に、農地への土砂流入、耕土流出等の被害が発生。

被災エリア	被災内容	復旧状況
大橋町	農地への土砂流入及び耕土流出 水路越流による農地・畦の崩壊	未着手
善導寺町	農地への土砂流入及び耕土流出 水路越流による農地・畦の崩壊	未着手
草野町	農地への土砂流入及び耕土流出 水路越流による農地・畦の崩壊	未着手
山本町	農地への土砂流入及び耕土流出 水路越流による農地・畦の崩壊	未着手
大善寺町	農地への土砂流入及び耕土流出 水路越流による農地・畦の崩壊	未着手
小計（旧久留米）	84.1ha（調査中）	
北野町	農地への土砂流入 水路越流による農地・畦の崩壊	未着手
小計（北野）	5.7ha	
田主丸町	農地への土砂流入及び耕土流出 水路越流による農地・畦の崩壊	未着手
小計（田主丸）	162.3ha（調査中）	
合計	252.1ha	


(7) 農業用施設（8月10日時点）

被災エリア	被災内容	復旧状況
京町	揚水機損傷 1箇所	未着手
大橋町	揚水機損傷 2箇所	未着手
草野町	自動転倒堰損傷 2箇所	未着手
小計（旧久留米）	5箇所	
北野町	堰取水口土砂堆積 1箇所 フェンス倒壊 1箇所 水路土砂堆積 1箇所 水管理システム設備損傷 1箇所 サイフォン護岸損傷 1箇所	堰取水口土砂撤去は着手 ほか未着手
小計（北野）	5箇所	
田主丸町	管理道路損傷 9箇所 通信設備故障 1箇所 水位計故障 2箇所	未着手
小計（田主丸）	12箇所	
合計	22箇所	

農業施設の浸水被害や、農業用水路の土砂堆積等が多数発生。


※現在、被害の実態を調査中であり、今後被害状況は変動する見込み。

令和5年7月豪雨 林地被災状況



- 凡例**
- : 治山事業 該当箇所
 - : 治山事業 非該当箇所
 - ◇ : 治山事業 非該当 砂防対応箇所
 - : 治山事業箇所(年次計画)

令和5年7月豪雨（仮称）
農地被害箇所図



善導寺町木塚(土砂流入)



大橋町(土砂流入)



草野町紅桃林(土砂流出)



田主丸町(土砂流入)

田主丸地域の農業・都市施設被害状況について

1 農業関係

(1) 農産物

被害面積 128.9ha

被害金額 326.3百万円

被害品目 果樹苗木、柿、ぶどう、トマト、鉢花など

(2) 農業施設・機械

被害金額 430.7百万円

被害品目 ハウス付帯施設（給水ポンプ、加温器等）、トラクター、管理機など

(3) 農地

被害面積 162.3ha

被災内容 農地への土砂流入及び耕土流出、水路越流による農地・畦の崩壊

2 都市施設

(1) 道路

被害件数 188件（損壊87件、埋没101件）

被害箇所 主に竹野校区及び水縄校区の市道

(2) 河川

被害件数 79件（護岸損壊74件、河川閉塞5件）

被害箇所 七夕川、千ノ尾川、冷水川、西本川、八幡川など

3 公共施設

(1) 田主丸総合支所


床上浸水により、電気設備、エアコン、エレベータ、電話及び太陽光発電システムなどが故障。

(2) 田主丸複合文化施設そよ風ホール

全館床上浸水により被害甚大。復旧費用は10億円超の見込み。

(3) 地方卸売市場田主丸流通センター

全施設が浸水し、電気や消防設備等も故障。



凡 例	
	土砂・流木撤去実施
	修繕実施
	仮設実施
	災害復旧 (本災)
	災害復旧 (単災)
	県対応箇所

田主丸地域の被害状況写真



冠水したいちごハウス



土砂が流入したぶどう園



損壊した市道




土砂や流木が堆積した七夕川



決壊した巨瀬川の堤防（田主丸町殖木）



土石流の発生現場（田主丸町竹野）




敷地全てが冠水した田主丸総合支所（正面玄関2階上部から）



そよ風ホールの主通路




そよ風ホールのホール内部



- 農地冠水エリア
- 住宅浸水箇所
- 道路冠水・通行止箇所
- - - 移動式ポンプ車配置による通行止め

令和 5 年 7 月 10 日大雨 久留米市北野南部地区被害状況



越水① (巨瀬川)



越水② (巨瀬川)



越水③ (鎮西湖)



農地冠水・ハウス浸水



農地土砂被害



豊かな地域資源 / 田主丸・北野・市東部

