

令和07年11月26日 17時00分現在
九州地方整備局 災害対策本部とりまとめ

熊本県阿蘇地方を震源とする地震の対応状況（第2報）

1. 地震概要

11月25日18時01分頃に、九州地方整備局管内（熊本県阿蘇地方）で、震度5強の地震を観測した。

○概要

- ・発生時刻 令和7年11月25日18時01分頃
- ・マグニチュード M5.8（暫定値）
- ・場所及び深さ 熊本県阿蘇地方 深さ 9km（暫定値）
- ・震度 最大震度5強（熊本県産山村）

○各地の震度情報（震度5弱以上）

（震度5強） 熊本県：産山村
（震度5弱） 熊本県：阿蘇市
大分県：竹田市

○大雨警報・注意報発表基準の暫定的な運用（土壌雨量指数基準の引き下げ）

熊本県：産山村（通常基準の8割）

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

11月25日 18:01 警戒体制発令（地震災害）

令和07年11月25日18時01分に、九州地方整備局管内（熊本県阿蘇地方）で、震度5強の地震を観測したため。

○本部（災害等支援本部）

11月25日 20:30 警戒体制発令（地震災害）

熊本県阿蘇地方震度5強の地震に伴い、情報収集のために熊本県庁および産山村にリエゾンを派遣するため。

11月26日 17:00 警戒体制解除（地震災害）

情報収集のために熊本県庁および産山村に派遣していたリエゾンが帰還し、且つ追加の支援要請がないため。

○各室

- ・道路室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
11月25日20時30分 警戒体制発令（地震災害：災害等支援）
11月26日17時00分 警戒体制解除（地震災害：災害等支援）
- ・河川室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）ダム・河川・砂防・地河
11月26日09時30分 警戒体制解除（地震災害）砂防

11月26日17時00分 警戒体制解除（地震災害）ダム・河川

- ・建政室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・宮総室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 11月25日18時01分 注意体制発令（地震災害）

11月25日23時00分 注意体制解除（地震災害）

○支部体制

【警戒体制】 なし

【注意体制】 なし

○熊本県 : 11月25日 18:01 災害警戒本部設置

○大分県 : 11月18日 18:24 災害対策本部設置

（令和7年11月18日からの佐賀関における大規模火災より設置していたもの）

3. 一般被害情報

- (1) 人的被害状況 : 軽傷者1名 (阿蘇市)
- (2) 家屋等被害状況 : 現時点でなし
- (3) 孤立状況 : 現時点でなし
- (4) 避難等状況 : 現時点でなし
- (5) ライフライン 電気 : 現時点でなし (九電HP)
通信 : 現時点でなし (NTT等HP)
ガス : 現時点で特に情報なし
- (6) 公共交通機関 (HP情報) : 現時点で特に情報なし

4. ホットライン実施状況

- ・【累計：5箇所（熊本県、大分県）】

(熊本県) 【1県1市1村】

熊本県、産山村、阿蘇市、

(大分県) 【1県1市】

大分県、竹田市

5. リエゾン派遣

(熊本県) 【1県1村】

熊本県庁 11/25 2名派遣

11/26 2名派遣 11月26日16時40分撤収

産山村 11/25 2名派遣

11/26 2名派遣 11月26日14時40分撤収

6. 支援の要請

○自治体からの支援要請：現時点で支援要請なし

7. TEC-FORCE 派遣

・なし

8. 災害対策用機械

・なし

9. 河川室の状況【河川室】

【河川（直轄）】

点検対象河川 無し

【河川（補助）】

熊本県：点検対象河川2水系13河川 (11/26 2時25分1次点検終了) ※被害無し

※大分県においては、震度5弱を観測したが、対象河川無し

10. 海岸の状況【河川室】

【海岸（補助）】

点検対象施設 無し

11. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

優先点検対象は合計13箇所

阿蘇砂防（震度5弱） 合計13箇所 11/26午前 点検終了 異常なし

※現時点で被害発生情報なし

【砂防（補助）】

<熊本県 合計4施設>

阿蘇市（震度5弱） 4施設 11/26午前 点検終了 異常なし

<大分県 合計5施設>

竹田市（震度5弱） 5施設 11/26午前 点検終了 異常なし

12. ダムの状況（河川室）

【ダム】

（震度5弱以上）管理ダム

<補助ダム>（2ダム）

・稻葉ダム（震度5弱）大分県：一次点検・二次点検終了 異常なし

・玉来ダム（震度5弱）大分県：一次点検・二次点検終了 異常なし

<利水ダム>（2ダム）

・大蘇ダム（震度5強）大野川：一次点検・二次点検終了 異常なし

- ・大谷ダム（震度5弱）大野川：一次点検・二次点検終了 異常なし

（震度4）管理ダム

＜直轄ダム＞（3ダム）

- ・下筌ダム：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・阿蘇立野ダム：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・竜門ダム：一次点検終了 異常なし 二次点検省略

＜補助ダム＞（1ダム）

- ・芹川ダム：一次点検終了 異常なし 二次点検省略

＜利水ダム＞（2ダム）

- ・地蔵原ダム 筑後川：一次点検終了 異常なし 二次点検終了 異常なし
- ・桑野内ダム 延岡河川：一次点検・二次点検終了 異常なし

13. 上下水道の状況【河川室】

【水道】

○熊本県

- ・阿蘇市：水道管破損に伴う断水。断水戸数：最大約50戸、現在約40戸（詳細確認中）
- ・産山村：現時点では被害情報無し（施設点検中）

○大分県

- ・竹田市：施設被害なし

【下水道】

○熊本県

- ・阿蘇市：施設被害なし

14. 道路室の対応【道路室】

○被災による全面通行止め

（高速道路）なし

（直轄）なし

（補助国道）なし

（地方道）熊本県2路線

主要地方道40号 南小国波野線 11/25（火）19:21～落石

主要地方道45号 阿蘇公園菊池線 11/25（火）23:05～道路損壊

（11/26 18:00 解除予定）

○事前通行規制 なし

○直轄国道のパトロール状況

■佐伯河川国道事務所（国道57号）

11/25（火）

18:03 往路パト開始
18:45 往路パト完了、異状なし
18:45 復路を開始
19:53 復路完了、異状なし
22:22 往路パト開始
23:10 往路パト完了、異状なし
23:10 復路を開始
23:50 復路完了、異状なし
11/26(水)
7:05 往路パト開始
7:35 往路パト完了、異状なし
7:35 復路を開始
8:20 復路完了、異状なし

■熊本河川国道事務所（国道57号、北側復旧道路）

11/25（火）
18:03 往路パト開始
18:44 往路パト完了、異状なし
18:44 復路を開始
19:29 復路完了、異状なし
11/26(水)
6:55 往路パト開始
7:37 往路パト完了、異状なし
7:37 復路を開始
7:58 復路完了、異状なし

○補助国道、地方道のパトロール状況

震度5強：【熊本県】産山村（補助国道442号、地方道4路線）
11月25日（火）18時55分開始（補助国道、主要地方道）
22時10分終了、1箇所被災あり（補助国道、主要地方道）
11月26日（水）8時00分開始（補助国道、主要地方道、一般県道）
※ 11月25日21時59分頃発生した最大震度4の地震を受けて
再度全路線の巡回を実施中

震度5弱：【熊本県】阿蘇市（補助国道212号、補助国道265号、地方道23路線）
11月25日（火）18時55分開始（補助国道、主要地方道）
22時10分終了、1箇所被災あり（補助国道、主要地方道）
11月26日（水）8時00分開始（補助国道、主要地方道、一般県道）
※ 11月25日21時59分頃発生した最大震度4の地震を受けて
再度全路線の巡回を実施中

【大分県】竹田市（補助国道 442 号、補助国道 502 号、地方道 14 路線）

11 月 25 日（火）18 時 30 分開始 （全路線）

21 時 20 分終了、異状なし（全路線）

15. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

震度4：熊本空港 11月25日（火）22時45分点検完了。異常なし

16. 建政室の状況【建政室】

公園（直轄）：現時点で被害情報無し

公園（補助）：現時点で被害情報無し

都市施設：現時点で被害情報無し

公営住宅：現時点で被害情報無し

17. 営繕室の状況【営繕室】

・官庁施設：被災の情報なし（震度5強以上の地域に対象なし）

・稼働中の工事現場：被害の情報なし（震度5弱以上の地域に対象なし）

18. 総務室関係の状況【総務班】

熊本河川国道事務所、佐伯河川国道事務所

・職員：被災情報なし

・家族の安否：被災情報なし

・庁舎の状況：被災情報なし

・宿舎の状況：被災情報なし

19. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信設備確認状況

異常なし

（2）電源設備確認状況

異常なし

（3）その他機器障害対応

異常なし