

国道209号 上長田歩道整備事業

概要

本事業は、歩道を整備することにより、児童を含む歩行者の安全・安心な歩行空間を確保するものです。

現状

当該箇所は、近傍に水上(みずかみ)小学校と東山(ひがしやま)中学校が立地しており、平成24年度に実施された通学路緊急合同点検の結果、対策必要箇所として抽出されているところであり、歩道が未整備で児童を含む歩行者の安全が確保されていない状況です。

今後

令和元年度は、調査設計及び用地買収を推進します。

整備効果

歩道整備により、安心・安全な歩行空間の確保を図ります。
【死傷事故率(H23～H26)：83件/億台キロ】


【位置図】



【位置平面図】



【横断図】



【整備前状況写真】

