

# 国道209号 上原々歩道整備事業

## 概要

本事業は、歩道の整備を実施することにより、児童を含む歩行者の安全・安心な歩行空間を確保するものです。

## 現状

当該箇所は、羽犬塚(はいぬづか)小学校の交安法第3条に基づく通学路に指定されているとともに、平成24年度に実施された緊急合同点検の結果、対策必要箇所として抽出されたところでもあり、歩道が狭隘で児童を含む歩行者等の安全が確保されていない状況です。

## 今後

平成29年度は、調査設計及び関係機関協議を推進し、用地買収及び工事に着手します。

## 整備効果

歩道整備により、安心・安全な歩行空間の確保を図ります。

【死傷事故率(H23～H26)：197件/億台キロ】

【位置図】




【位置平面図】



「この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

【横断図】



【整備前状況写真】

