

# 国道10号 網掛橋(鹿児島県姶良市) 被災状況

位置図



写真①【被災状況】




写真②

【上流側護岸の被災状況】

令和7年8月10日撮影

側面図



令和7年8月8日撮影

写真③

【下流側護岸の被災状況】

A1橋台背面の路面陥没

河川護岸崩落

令和7年8月10日撮影

網掛川