



鹿児島東西道路だより 2023年7月号

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 今月は、各所にて先月から引き続きの作業を行うほか、**中洲通り作業エリア**では**立坑内東面開口部穴埋め**、**東雲川調整池**では**地盤改良のプラント設置**をそれぞれ開始して参ります。
 皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


工事の予定

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。


施工場所	工種	施工時期	施工時間
中洲通作業エリア	地上設備工事(防音ハウス内設備ほか)	3月13日 ~ 9月上旬頃迄	昼間
	シールドマシンの据付調整	5月8日 ~ 7月下旬頃迄	昼間
東雲川調整池(武岡)	作業台の組み立て	1月30日 ~ 8月下旬頃迄	昼間
	地盤改良のプラント設置	7月下旬	昼間
トンネル到達部(田上)	支障物の移設	5月8日 ~ 9月下旬頃迄	昼間

※ **東雲川調整池(武岡)**では、5月9日から引き続き**7月14日(予定)**まで沿道で**交通規制**を行っています。
 交通規制区間をご利用の皆様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

シールドマシンの据付調整作業(今月分)について



シールドマシンを**発進口内まで移動**させます。その後、**後方の張り出し台**を組み立てます。



工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/




東西だより(過去号含む)
掲載ホームページはこちら

インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



施工状況写真



鹿児島東西道路だより 【曙陸橋北側 側道エリア】 2023年7月号

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 JRを跨ぐ曙陸橋北側の歩道橋撤去関連工事につきまして、引き続き、曙陸橋下のJR軌道補強(夜間作業)、歩道橋撤去の準備(昼間作業)を進めて参ります。また、7月17日から大型クレーンの組立設置、7月21日夜から歩道橋撤去作業(昼夜作業)を行って参ります。
 皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
九鉄工業(株) 東西道路作業所	099-285-1513 (FAX 099-285-1514)	久保、清
九州旅客鉄道(株) 建設工事事務 土木3	092-626-1205	木野村、津田

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/



← 東西だより(過去号含む)
掲載ホームページはこちら

工事の予定

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
曙陸橋 北側側道エリア	曙陸橋下のJR軌道補強ほか	6月8日夜 ~ 9月下旬頃まで	夜間
	歩道橋撤去準備(架台組立ほか)	6月13日 ~ 7月中旬頃まで	昼間
	大型クレーン組立設置~解体ほか (周辺市道の終日通行止め)	7月17日 ~ 8月中旬頃まで	夜間・昼間
	歩道橋撤去 (県道曙陸橋付近の終日車線減少)	7月21日(金)夜 ~ 7月24日(月)朝	夜間・昼間


7月に撤去する
曙陸橋北側歩道橋→



工事に伴う周辺道路の交通規制と迂回路


今月の交通規制の詳細については、下図のとおりです。

- 7月16日までの9:00~16:00 一時的な通行止め規制(現行)
- 7月17日~8月中旬頃までの終日 周辺の市道で終日通行止め
- 7月21日夜~24日朝までの終日 県道曙陸橋付近で車線規制



県道24号鹿児島東市来線 曙陸橋付近の車線規制

規制期間：7月21日(金) 22時~7月24日(月) 6時
 規制内容：4車線(片側2車線)から2車線(片側1車線)へ減少



施工状況写真

