

事例の名称	車線変更・作業内容を表示した看板の設置	整理番号	交通事故	23
分類	<input type="checkbox"/> 1 安全教育・講習会の工夫	<input type="checkbox"/> 7 建設機械等		
	<input type="checkbox"/> 2 パトロールの工夫	<input type="checkbox"/> 8 飛来・落下		
	<input type="checkbox"/> 3 作業環境(粉塵対策、水質汚濁防止、職場環境等)	<input type="checkbox"/> 9 転倒		
	<input checked="" type="checkbox"/> 4 交通事故	<input type="checkbox"/> 10 工具等取扱		
	<input type="checkbox"/> 5 墜落・転落	<input type="checkbox"/> 11 運搬関連(資機材運搬等)		
	<input type="checkbox"/> 6 切断等	<input type="checkbox"/> 12 その他		
対策の内容(説明)	工事経過に伴い車線変更が必要であったため、車線変更前に起終点の2箇所に切り替え形態を表示した看板を設置し、一般車両への通知を行った。また、作業内容・箇所及び箇所ごとの作業期間を表示した看板を起終点の2箇所に設置して通行車、歩行者へ注意を促した。			

(添付図、写真)

看板設置状況(車線切替)



看板設置状況(工程説明)

