

| | | | | |
|---------------|--|---|-------|----|
| 事例の名称 | 重機による巻き込み防止対策 | 整理番号 | 建設機械等 | 44 |
| 分類 | <input type="checkbox"/> 1 安全教育・講習会の工夫 | <input checked="" type="checkbox"/> 7 建設機械等 | | |
| | <input type="checkbox"/> 2 パトロールの工夫 | <input type="checkbox"/> 8 飛来・落下 | | |
| | <input type="checkbox"/> 3 作業環境(粉塵対策、水質汚濁防止、職場環境等) | <input type="checkbox"/> 9 転倒 | | |
| | <input type="checkbox"/> 4 交通事故 | <input type="checkbox"/> 10 工具等取扱 | | |
| | <input type="checkbox"/> 5 墜落・転落 | <input type="checkbox"/> 11 運搬関連(資機材運搬等) | | |
| | <input type="checkbox"/> 6 切断等 | <input type="checkbox"/> 12 その他 | | |
| 対策の内容 (説明) | 舗装工事において、タイヤローラ後部に巻き込み防止装置を取り付け、事故防止に努めた。 | | | |

(添付図、写真)

巻き込み装置の取り付け状況

