


平成19年度 菊池川堤防詳細点検 結果情報図



点検が必要な区間	110.5km
浸透に対して安全性照査基準未満の区間	26.4km
浸透に対して安全性照査基準以上の区間	56.3km
詳細点検未実施区間	27.8km

平成20年3月現在