

付表16 : 過去の河床材料調査年月

河川名	対象区間 (km~km)	最新調査年月	備 考
菊池川	0k000~49k800	平成14年12月	
	0k000~14k000	平成17年8月	
	46k000~47k000	平成23年11月	部分的に実施 (H23被災箇所 広瀬地区)
繁根木川	0k000~3k000	平成14年12月	
木葉川	0k000~1k800		
岩野川	0k000~4k800		
合志川	0k000~10k400		
迫間川	0k000~9k300		
上内田川	0k000~2k200		

付表17 : 過去の河道内樹木調査・砂州調査年月
※過去の航空斜め写真撮影(平常時)

河川名	対象区間 (km~km)	最新撮影年月	地上調査の有無	備 考
菊池川	0k000~22k400	平成24年1月	無	
	22k400~37k800			
	37k800~49k800			
繁根木川	0k000~3k000			
木葉川	0k000~1k800			
岩野川	0k000~4k800			
合志川	0k000~10k400			
迫間川	0k000~9k300			
上内田川	0k000~2k200			