

平成28年度・水質事故発生（通報）状況

No	発生年月日	河川名	場 所	汚 濁 源 (原因者)	汚濁物質	流出量	対策状況	対応者	備考
1	H28. 4. 15	緑川水系 浜戸川	熊本市南区城南町	不明	不明	不明	巡回中に発見したため隅庄橋下流に吸着マットを設置し回収	熊本県、熊本市	
2	H28. 4. 16	緑川水系 笹原川	山都町田所	個人	A重油	不明	下川井野公民館裏水路に吸着マットを設置し回収	山都町、消防団	H28. 4. 16地震（本震）によりハウスの重油タンクの配管破損
3	H28. 4. 16	水路	熊本市南区城南町	個人	A重油	不明	水路に吸着マットを設置し回収	消防	H28. 4. 16地震（本震）によりハウスの重油タンクの配管破損
4	H28. 4. 16	緑川水系 秋津川	益城町惣領	不明	不明	不明	巡回中に発見したため隅庄橋下流に吸着マットを設置し回収	熊本県	
5	H28. 4. 17	水路	嘉島町大字上六嘉	個人	A重油	少量	水路に吸着マットを設置し回収	消防、嘉島町、御船保健所	H28. 4. 16地震（本震）によりハウスの重油タンク転倒
6	H28. 4. 17	水路	嘉島町大字上六嘉	個人	A重油	少量	水路に吸着マットを設置し回収	消防、嘉島町、御船保健所	H28. 4. 16地震（本震）によりハウスの重油タンク転倒
7	H28. 4. 18	緑川水系 緑川	宇土市宮庄	個人	A重油	少量	笹原樋管、下新開樋管、元村樋管でオイルフェンス、オイルマットで回収。 宇土市より漁協へ連絡済み	消防、宇土市、漁協、緑川下流出張所	H28. 4. 16地震（本震）によりハウスの重油タンク転倒
8	H28. 4. 20	緑川水系 赤井川	益城町赤井	個人	灯油	不明	水路に吸着マット、東無田橋下流にオイルマット設置し回収。	県、警察署、保健所、益城町	H28. 4. 16地震（本震）によりハウスの重油タンク転倒
9	H28. 4. 22	緑川水系 加勢川	熊本市東区画図町下無田地先 (大六橋上流)	不明	不明	不明	大六橋上流で油が流れていると通報AM0:00を受け、現地確認を行ったが確認できなかった。	県、緑川下流出張所	
10	H28. 4. 22	水路	嘉島町大字鯉	不明	不明	不明	嘉島・鯉排水機場ゲートを閉め上流側の水路で回収。	県、嘉島町、熊本市、保健所、 緑川下流出張所	
11	H28. 4. 26		阿蘇郡南阿蘇村河陽	企業	ガソリン	不明	白川に流出したか不明。		H28. 4. 16地震（本震）によりカート用の燃料タンクが倒れて地面に油が流れ出た跡を確認
12	H28. 6. 9	白川水系 白川	菊陽町大字津久礼地内	不明	不明	少量	現場下流の水路に吸着マットを設置、更に本川（龍田陣内）の既設汚濁フェンス付近に吸着マットを設置。	県、消防、警察署、保健所、熊本市、菊陽町、益城町	吸着マット設置作業中に油の流出は止まった。 白川本川への油の流出は確認されなかった。
13	H28. 11. 20	緑川水系 内田川	熊本市南区奥古閑地内	不明	不明	不明	農業用水路に吸着マット設置し回収	県、消防、熊本市	
14	H28. 11. 21	緑川水系 天明新川	熊本市南区八幡五丁目地内	個人	軽油	約30 リットル	六双橋付近に吸着マット、下流の新村橋付近にオイルマット設置し回収	県、消防、熊本市	