平成２６年度・水質事故発生（通報）状況

No	発生年月日	河川名	場　　所	汚　濁　源 （原因者）	汚濁物質	流出量	備　　考
1	H26.9.1	水路	上益城郡嘉島町井寺	個人	Ａ重油	10㍑	農業用ハウスの重油タンク配管が破損し、Ａ重油がもれ、土壌に染み込み、排水路に流れた。
2	H26.9.19	浜戸川（旧河川）	宇土市北団原町地先	事業所	タービン油	不明	タービン油の送油管からタービン油が漏れ、排水路を伝わって、浜戸川旧川部に流出した。
3	H27.1.27	排水路	熊本市南区鳶町地先	不明	油	不明	排水路より油が流れ、排水路を伝わって、無田川に流れ、天明新川に流出した。
4	H27.2.4	排水路	熊本市南区奥古閑町地先	不明	油	不明	排水路より油が流れ、内田川に流出した。