

いのちとくらしをまもる  
防災減災

## 記者発表資料【道路：第2報】

国道220号 日南市大字宮浦<sup>みやうら</sup>において発生した落石について

8月8日17時40分頃より全面通行止めを実施しております国道220号日南市大字宮浦<sup>みやうら</sup>において発生した落石について、調査を行いましたので、その結果をお知らせします。別添のとおり、法面内に岩塊が残り、不安定な岩塊が存在しています。

## 記

1. 災害発生日時 : 令和6年8月8日(木)16時40分頃
2. 通行規制箇所 : 国道220号 日南市大字宮浦<sup>みやうら</sup>～日南市大字風田<sup>かぜだ</sup>間(延長約11.2km)  
(別紙位置図のとおり)
3. 交通規制内容 : 全面通行止め

※通行止め解除につきましては、被災箇所の応急対策完了後、現地の安全が確認され次第お知らせします。

※道路のご利用にあたっては、最新の交通情報をご確認下さい。

※ 通行規制情報については、「道路情報提供システム」でも随時確認できます。

直接ご覧になる場合 <https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/>



## 発表記者クラブ

## 宮崎県政記者クラブ


お問い合わせ先 国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所  
TEL 0985-24-8221(代表)

総括保全対策官 ますお あきひこ  
増尾 明彦

道路管理第二課長 いとう なおや  
伊藤 直哉

# 位置図

別紙



※東九州自動車道 (清武南IC～日南東郷IC) については、状況によって通行止めになる可能性があります。道路の利用にあたっては最新の情報をご確認下さい。



# 落石状況 1

別添-1

8/9 8:00時点



約100m

2.5m



岩塊の大きさ : 2.5m × 4.0m



# 落石状況 2

別添-2

8/9 8:00時点

## 法面上部に残る岩塊



## 法面中段に残る岩塊

