

# 台風14号被害状況写真【大淀川水系・大淀川下流】

平常時



大淀川 左岸2/800地点 宮崎市高洲地先

洪水時 (9月6日 9時時点)



平常時



大淀川 右岸8/000地点 宮崎市下小松地区

洪水時 (9月6日 11時時点)



平常時



大淀川 右岸8/000地点 宮崎市下小松地区

洪水時 (9月6日 11時時点)



# 台風14号被害状況写真【大淀川水系・大淀川下流】



大淀川 左岸10/500地点 宮崎市柏田地区



大淀川 左岸11/500地点 宮崎市瓜生野地区(前溝川)



大淀川 右岸13/200地点 有田橋

# 台風14号被害状況写真【大淀川水系・大淀川下流】

平常時



大淀川 右岸15/400地点 大淀川水道局富吉浄水場

洪水時 (9月6日 16時時点)



平常時



大淀川 右岸15/800地点 高岡町富吉地先

洪水時 (9月6日 16時時点)



平常時



大淀川 右岸18/000地点 高岡町麓地先 穆佐駐在所

洪水時 (9月6日 9時時点)



# 台風14号被害状況写真【大淀川水系・大淀川下流】

平常時



洪水時 (9月6日 9時時点)



大淀川 右岸18/000地点 高岡町麓地先

平常時



洪水時 (9月6日 9時時点)



深年川 左岸1/400地点 国富町太田原地区

平常時




洪水時 (9月6日 9時時点)



深年川 左岸4/200地点 国富町仮屋原地区

# 【大淀川水系 大淀川上流】



床下浸水	床上浸水
132	88

平成17年9月15日現在