

宮崎海岸侵食対策検討委員会 第9回技術分科会

台風通過時の天気図、動物園東の状況写真、埋設護岸施工状況

国土交通省・宮崎県

平成26年8月15日

目 次

第 1 章 台風通過時の天気図.....	1
第 2 章 動物園東の状況写真.....	2
第 3 章 埋設護岸施工状況（第 5 工区）.....	3
(1) サンドパック施工状況.....	3
(2) アスファルトマット施工状況.....	23

第1章 台風通過時の天気図

表 台風11号通過時の天気図(8/3-8/5)




表 台風11号通過時の天気図(8/6-8/8)





表 台風11号通過時の天気図(8/9-8/11)



第2章 動物園東の状況写真



8月12日台風11号来襲後状況

7月16日台風前状況




8月12日台風11号来襲後状況


7月16日台風前状況


第3章 埋設護岸施工状況（第5工区）

(1) サンドパック施工状況














































(2) アスファルトマット施工状況

搬入状況




荷降り状況



床掘り状況



基面整正状況




ASマット敷設状況



床掘り完了



ASマット敷設状況








ASマット敷設完了 (No.44~63, SP5-5~5-7底面)



ASマット敷設完了 (No.80~95, SP5-8~5-9底面)



ASマット敷設完了 (No.64~79, SP5-7~5-8底面)



ASマット敷設完了 (No.96~115, SP5-9~5-12底面)




ASマット敷設完了(No.116~129, SP5-12~5-13底面)



ASマット敷設完了(No.144~152, SP5-15底面)



ASマット敷設完了(No.130~143, SP5-13~5-15底面)



ASマット敷設完了(No.144~153, SP5-15底面)

