


被災前の防潮堤護岸工標準断面図



防潮護岸工被災状況

○施設整備当時(平成18年11月)



南側から



北側から

根固ブロックの沈下

○台風15号被災後(平成27年8月28日)



南側から



北側から



横断状況 No.0-10