

# 台風による被害への対応状況 (県有保安林の被害)



宮崎県自然環境課

平成22年3月16日

# 「1 佐土原町クリーンパーク

## 裏」被害状況

- ① 県有保安林が延長160m、奥行最大18mにわたり侵食。  
(防風垣及びマツ林が流出)
- ② 一般県道宮崎佐土原西都自転車道が崩落。  
(北側約40m、南側約30m)

保全対象：人家5戸、公共施設(クリーンパーク、浄化センター、電波塔、県道、市道)田畑、養鰻場など

(拡大図)



(位置図)



# 「1 佐土原町クリーンパーク裏」の被害状況



県有保安林の被災状況

自転車道の被災(NO1)状況



# 「1 佐土原町クリーンパーク裏」


## (2) 対応

侵食された保安林部分については、  
傾斜堤＋消波工＋防風垣＋マツ植栽により  
復旧する。



平成16年度に災害復旧により実施した箇所  
(傾斜堤＋消波工＋防風垣＋マツ植栽)

# 平面図



## 標準図

