




平面航空写真（平成21年10月台風18号通過直後）



平成21年 住吉海岸災



離岸堤の被災状況



標準断面

