

【国道220号 日南市宮浦 斜面崩壊状況】⑦

■発生日時 : 平成29年6月20日21時30分頃

■場 所 : 国道220号日南市宮浦(キ口標:45k100)

■被災状況 : 延長約100m、法長約100m



《海側からの全景①》6月21日9時頃



《ガードレール設置状況》 6月26日16時頃



《仮設防護柵設置(削孔状況①)》 6月26日16時頃



《仮設防護柵設置(削孔状況②)》 6月26日16時頃



《仮設防護柵設置(削孔状況③)》 6月26日19時頃



《仮設防護柵設置(H鋼運搬状況)》 6月26日17時頃



《仮設防護柵設置(H鋼設置状況)》 6月26日19時頃



《仮設防護柵設置(大型土のう運搬状況)》 6月26日19時頃



《仮設防護柵設置(削孔への土砂充填状況)》 6月26日19時頃



《仮設防護柵設置(鋼矢板設置状況)》 6月27日9時頃



《舗装状況)》 6月28日3時頃



《区画線引き状況》 6月28日6時頃



《舗装・区画線完了》 6月28日7時頃



《海側からの全景②》 6月27日13時頃



《海側からの全景③》 6月28日8時頃