


平成29・30年度高鍋大橋外橋梁補修工事

施 工 期 : 株式会社 増田工務店
 平成29年9月22日～平成30年7月18日
工 事 内 容 : 塗装工事 A = 1,810m²、伸縮装置工 L = 40m
 防護柵工 L = 30m、橋梁補修工事他



イメージキャラクター
(増田工務店大師くん)

塗装工事 (5層塗)



着手前



1層目塗装状況



5層目塗装状況



完了

伸縮装置



着手前



既設伸縮装置撤去状況



伸縮装置設置完了



完了



当工事は国道10号線に点在する6橋梁を調査し、傷んでいる箇所を補修する工事でした。

工事関係技術者

(株)増田工務店 現場代理人 黒木 大祐
 監理技術者 古澤 哲寛
 現場担当者 石橋 彩
 品質証明員 岩本 正志

MASUDA 大地に根ざす企業を目指して

HPリニューアル 株式会社増田工務店