




# 近年の主な豪雨災害の発生状況

---



▲ 人吉市街部(上青井町)



▲ 浸水状況 (人吉市温泉町)



▲ 青井阿蘇神社 (人吉市上青井町)



▼ 人吉市街部(紺屋町)



▼ 西瀬橋流出(矢黒町)



球磨村



朝倉市

# 久留米市において4年連続で内水被害が発生



※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります

### 凡例

- 浸水範囲（4年連続浸水箇所）
- 浸水範囲（令和3年8月豪雨）
- 浸水範囲（令和2年7月豪雨）
- 浸水範囲（令和元年8月豪雨）
- 浸水範囲（令和元年7月豪雨）
- 浸水範囲（平成30年7月豪雨）

※ 本図は、久留米市における県管理河川のうち、近年洪水により浸水被害の大きい主要河川に関する浸水範囲の調査を福岡県が行い、それを基に図化したものを重ね合わせたもの  
 ※ 全ての浸水範囲が示されているものではない



久留米市津福本町付近（久留米市広報Facebookより引用）  
8/14 午前11時頃  
<https://www.facebook.com/KurumeCityKouhou/posts/3951067268354989>



久留米市津福本町付近（久留米市広報Facebookより引用）  
8/14 午前10時40分頃  
<https://www.facebook.com/KurumeCityKouhou/photos/a.302764779851941/3951052275023155/?type=3>

久留米市内における浸水被害

H30.7	床上浸水 (423)	床下浸水 (1,011)
R1.7	床上浸水 (196)	床下浸水 (120)
R1.8	床上浸水 (27)	床下浸水 (24)
R2.7	床上浸水 (335)	床下浸水 (1,620)
R3.8	床上浸水 (517)	床下浸水 (2,191)

※福岡県HP（R3.8.22現在）より