

踏切道安全通行カルテ


更新日：令和4年1月末

よみがな	にしまち1ごう	所在地	福岡県福岡市博多区竹下1丁目, 4丁目199-3地先		
踏切道名	西町1号	道路名	市道 竹下2104号線	道路管理者名	福岡市
		鉄道路線名	鹿児島線	鉄道事業者名	九州旅客鉄道

位置図・現況写真

詳細

広域



国土地理院電子国土web

(対策前)



諸元・構造等

踏切種別		第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
踏切長(m)		11.7		左道路	1.7	5.6	0.0	
横断本数(本)		2		踏切道	1.6	5.4	0.0	
交差角(度)		90		右道路	1.6	7.3	0.0	
道路 線形	左道路	直線	迂 回 路	種類	有無等	距離(m)		
	右道路	直線		自動車	両方共なし	-		
交通規制		大型車の通行禁止		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-		
車両進入防護柵等		設置していない		ﾊﾞﾘｱﾘﾔｰ	迂回路なし (200m以内)	-		
歩車道分離方法		白線・黄線、コン クリートブロック		ﾊﾞﾘｱﾘﾔｰ 状況	-	DID地区	○	
踏切 保安 設備	賢い踏切	-		踏切支障報知 装置(手動)		○		
	高規格保安設備	障害物検知装置(光式)		高齢者等の事故 防止対策設備		-		
特性	通学路指定状況 (学校指定)	非公表		通学路交通安全 プログラム		-		
	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法に 基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上 重要物流道路上		-		
自動車交通量 (台/日)		3,978		歩行者等交通量 (人/日)		3,429	鉄道交通量 (本/日)	269

R3年9月末時点

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	33	前後歩道との幅員差(m)	-0.1	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	自転車を含めた歩行者利用が多く、通行空間の明示が必要。
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	28,244	AとBの和	52,590		踏切事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	24,346				道路交通事故	0	0		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	歩道狭隘踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化要対策踏切
-	-	○	-	-	-	-

法指定の状況					R4年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準（踏切道改良促進法施行規則）				
-	-	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R4年1月末時点
		進捗	協議会の設置状況	改良計画書の作成年度	事業化年度	工事着手年度
		指定前	-	-	-	-
		対策内容				
		-				
		事業完了年度	対策の効果等			
		-	-			
		除却年度				
		-				