

踏切道安全通行カルテ


更新日：令和4年1月末

よみがな	ふつかいち6ごう	所在地	福岡県筑紫野市紫2丁目1番		
踏切道名	二日市6号	道路名	県道筑紫野筑穂線	道路管理者名	福岡県
		鉄道路線名	天神大牟田線	鉄道事業者名	西日本鉄道

位置図・現況写真

詳細

広域



(現況) 左道路より



(現況) 右道路より



諸元・構造等

踏切種別		第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)		
踏切長(m)		8		左道路	0.0	7.8	1.6		
横断本数(本)		2		踏切道	0.0	7.8	1.6		
交差角(度)		85		右道路	0.0	7.8	1.6		
道路 線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)			
	右道路	直線		自動車	両方共有り	1865			
交通規制		交通規制なし		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-			
車両進入防護柵等		設置していない		ﾊﾞﾘｱﾘﾔｰ	迂回路なし (200m以内)	-			
歩車道分離方法		白線		ﾊﾞﾘｱﾘﾔｰ 状況	-	DID地区	○		
踏切 保安 設備	賢い踏切	○		踏切支障報知 装置(手動)		○			
	高規格保安設備	オーバーハング型警報装置 障害物検知装置(光式)		高齢者等の事故 防止対策設備		連接軌道化、レールと 路面隙間解消(緩衝 材)			
特性	通学路指定状況 (学校指定)	○		通学路交通安全 プログラム		-			
	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法に 基づく特定道路上	○		緊急輸送道路上 重要物流道路上		○			
自動車交通量 (台/日)		6,733		歩行者等交通量 (人/日)		4,321	鉄道交通量 (本/日)	424	

R3年9月末時点

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	31	前後歩道との 幅員差(m)	0.0	踏切内の 事故発生 状況	事故 別	件数	死者数	地域 課題	-
A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時)	48,478	AとBの和	79,589		踏切 事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断 量(人・時)	31,111				道路交 通事故	1	0		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ﾊﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	歩行者ﾊﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	歩道狭陰踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切
-	-	○	-	-	-	○

法指定の状況					R4年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)				
-	-	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R4年1月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	指定前	-	-	-	-	
	対策内容					
	・踏切支障報知装置(H27)					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					