

九州地方構造計算書偽装問題対策連絡協議会における調査状況

(平成21年8月31日現在)

特定行政庁	調査対象数	調 査 済 み									調査中	
		計	不整合が判明した報告物件数					問題なし				
			偽装あり ※1		誤り等あり		偽装・誤り等の検討中					
			構造耐力		構造耐力							
○	×	○	×									
サムシングの関与物件	617	(5) 520	61	5	4	1	50	50		6	(5) 459	(▲5) 97
九州地方 計	611	(5) 514	60	5	4	1	49	49		6	(5) 454	(▲5) 97
福岡県	475	(5) 379	49	5	4	1	38	38		6	(5) 330	(▲5) 96
福岡県	131	131	36				33	33		3	95	
北九州市	27	27									27	
福岡市	296	(5) 200	12	5	4	1	4	4		3	※2 (5) 188	(▲5) 96
久留米市	14	14									14	
大牟田市	7	7	1				1	1			6	
佐賀県	45	44	2				2	2			42	1
佐賀県	31	30	2				2	2			28	1
佐賀市	14	14									14	
長崎県	27	27									27	
長崎県	16	16									16	
長崎市	8	8									8	
佐世保市	3	3									3	
熊本県	26	26	8				8	8			18	
熊本県	7	7									7	
熊本市	17	17	6				6	6			11	
八代市	2	2	2				2	2				
大分県	31	31									31	
大分県	1	1									1	
大分市	18	18									18	
宇佐市	4	4									4	
日田市	2	2									2	
別府市	6	6									6	
宮崎県	4	4									4	
宮崎県	3	3									3	
都城市	1	1									1	
鹿児島県	3	3	1				1	1			2	
鹿児島県	3	3	1				1	1			2	

注) 上段：() 書きは前回公表時点[平成21年7月31日現在]からの増▲減件数

下段：平成21年8月31日現在の件数

注) 8月31日現在、設計図書が入手できない九州管内の262件については、調査対象から除外（これらについては耐震診断等により安全性を確認するよう特定行政庁から所有者等へ働きかけることを要請）

※1 偽装の疑いありの物件を含む

※2 姉齒物件に多数関係していた業者の関与物件調査において、調査中（H18.9.20現在）となっていた2件を含む