


位置図



国道207号【県管理】
(長崎県諫早市多良見町)

- 国道207号において、1/24からの大雪に伴い**約200台**の立ち往生車両が発生。
- 1/25 9:45 長崎県において、災害対策基本法に基づき区間指定。路面へ融雪剤を散布するなど道路啓開作業を開始。**(滞留車両67台 うち放置車両39台 11時時点)**
- 県から国へ放置車両の移動等への協力要請。11:00 **TEC-FORCE**出動。
- 13:00 国と地元建設業者が県と協同し、放置車両の移動を支援。
- 16:05 放置車両の移動完了。除雪等を行い17:15 交通解放。

災対法に基づく車両等移動の主な流れ



現地作業状況



- ・災害対策基本法に基づく指定区間の表示
- ・車両への移動命令
- ・放置車両の状況保存



・ジャッキで持ち上げ牽引



・国、県、地元建設業者協同で放置車両11台を移動



**・16:05までに移動完了
・17:15 交通解放**