


西九州自動車道 佐世保中央 I C の左折レーン 2 車線化前後の渋滞状況

■ 整備前後の渋滞状況図



整備前の渋滞状況 (写真①)



(写真③)



整備後の状況 (写真②)

