

1. 平成17年度の水害・土砂災害の発生状況について  
(家屋浸水・災害発生状況写真)

五ヶ瀬川圏域



①五ヶ瀬川(延岡市古川地区)



②五ヶ瀬川(北方町川水流地区)



③祝子川(延岡市桜ヶ丘地区)



④北川(北川町曾木地区)



⑤日之影町神影上地区がけ崩れ



⑥五ヶ瀬町室野第3地区がけ崩れ

1. 平成17年度の水害・土砂災害の発生状況について  
(家屋浸水・災害発生状況写真)

小丸川圏域



⑦小丸川(木城町高城橋)



⑧小丸川(高鍋町北高鍋地区)



⑨耳川(日向市幸脇地区)



⑩三財川(西都市霧島地区)



⑪西郷村島戸地区地すべり



⑫椎葉村上椎葉地区土石流

1. 平成17年度の水害・土砂災害の発生状況について  
(家屋浸水・災害発生状況写真)

大淀川圏域



⑬大淀川(宮崎市下小松地区)



⑭瓜田川(高岡町麓地区)



⑮深年川(国富町上仮屋地区)



⑯大淀川(高城町穂満坊地区)



⑰田野町別府田野川土石流



⑱三股町切寄地区地すべり