

令和2年5月27日  
延岡河川国道事務所

## 記者発表資料

五ヶ瀬川における法崩れについて  
(応急復旧工事に着手)

令和2年5月16日に発生した五ヶ瀬川左岸5k350付近（延岡市古川町地先）の法崩れ箇所について、5月27日より、応急復旧工事に着手します。

今回の応急復旧工事にあたり、専門家による現地調査・復旧工法の助言等を踏まえ、復旧工法等を検討した結果、まず、本出水期※における被災拡大防止の観点から応急復旧工事を実施することとします。その後、本出水期※明けに本復旧工事を行うことで進めてまいります。

なお、天候にもよりますが、今回の応急復旧工事の竣工時期は6月上旬を目指しております。

## 【別添資料】

・復旧工法の概要

※出水期とは、梅雨期・台風期シーズンの期間

## ■現在までの状況

5月16日08:20 一般の方から堤防法面が崩れていると事務所に連絡  
5月16日10:15 延岡河川国道事務所職員にて現地で被災状況を確認  
5月16日11:20 現地にて、ブルーシート張りに着手（5月16日に完了）  
5月18日09:30 専門家との現地調査復旧工法等打合せ  
5月27日 応急復旧工事に着手

— お問合せ先 —

国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所

【河川】技術副所長


工務第一課長

あべ  
安部  
わたなべ  
渡邊つよし  
剛  
まさひろ  
正弘


TEL（代表）：0982-31-1155

平面位置図

被災箇所  
五ヶ瀬川左岸5k350付近  
(延岡市古川町地先)



断面図（現状）



今回の応急復旧の施工断面イメージ

