

令和6年台風第10号に伴う大雨について (大分川水系・大野川水系)

令和7年5月(書面決議)

大分川・大野川水系流域治水協議会

大分川・大野川圏域大規模氾濫に関する減災対策協議会

賀来川賀来地点出水状況(8月29日)

左岸 OK600

賀来川
↓

大分県大分市賀来 賀来地点


大分河川国道事務所

令和6年台風第10号に伴う大雨について（速報版）

1. 降雨の概要		1
2. 水位の概要		4

1. 降雨の概要①（8月29日出水）

8月28日(水)の夜から8月29日(木)の夕方にかけて、台風第10号に伴う強い雨域が大分川及び大野川流域にかかりました。




※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

1. 降雨の概要②（大分川流域の降水量）



九州地方整備局


大分川流域では合棚（あわせだ）雨量観測所（大分県別府市）において24時間降水量が632ミリを記録しました。



本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

1. 降雨の概要③（大野川流域の降水量）

大野川流域では、長谷川（はせがわ）雨量観測所（大分県豊後大野市）において24時間降水量が482ミリを記録しました。



本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

2. 水位の概要①



九州地方整備局

台風第10号による9月29日出水で、氾濫注意水位を3河川、氾濫危険水位を2河川で超過しました。

水位	水系名	河川名	観測所名	今回最高水位(m)		観測史上最高水位
氾濫注意水位超過	大野川	大野川	白滝橋(しらたきばし)	6.99	8月29日 8時20分	10.06m(平成29年9月17日)
氾濫危険水位超過	大分川	大分川	同尻(どうじり)	5.39	8月29日 7時40分	6.40m(令和2年7月8日)
氾濫注意水位超過	大分川	大分川	府内大橋(ふないおおはし)	5.96	8月29日 8時20分	6.63m(令和2年7月8日)
氾濫注意水位超過	大分川	七瀬川	胡麻鶴(ごまづる)	3.75	8月29日 7時30分	4.89m(平成16年10月20日)
氾濫危険水位超過	大分川	賀来川	宮苑(みやぞの)	3.94	8月29日 7時30分	今回最高水位 (前回3.85m:昭和54年9月4日)

※毎時水位の観測データの記録がある期間の最高水位



※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

2. 水位の概要②－1（大野川水系大野川）




九州地方整備局

大野川水系大野川の白滝橋（しらたきばし）水位流量観測所において、8月29日8時20分に最高水位6.99mを記録しました（氾濫注意水位超過）。

大野川（白滝橋水位流量観測所）における年最高水位比較表

※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。



※白滝橋水位観測所 所在地：大野川14.82km地点（大分県大分市中戸次地先） 零点高：TP. 4.941m。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

2. 水位の概要③－1（大分川水系大分川）




九州地方整備局

大分川水系大分川の同尻(どうじり)水位流量観測所において、8月29日7時40分に最高水位5.39mを記録しました(氾濫危険水位超過)。

大分川(同尻水位流量観測所)における年最高水位比較表

※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。



※同尻水位観測所 所在地大分川: 18km地点(大分県由布市狭間町鬼崎地先) 零点高: TP. 32.946m。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

2. 水位の概要③ー2（大分川水系大分川）




九州地方整備局

大分川水系大分川の府内大橋（ふないおおはし）水位流量観測所において、8月29日8時20分に最高水位5.96mを記録しました（氾濫注意水位超過）。

大分川（府内大橋水位流量観測所）における年最高水位比較表

※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。



※府内大橋水位観測所 所在地：大分川6.8km地点（大分県大分市光吉地先） 零点高：TP. 1.864m。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

2. 水位の概要③－3（大分川水系七瀬川）




九州地方整備局

大分川水系七瀬川の胡麻鶴(ごまづる)水位流量観測所において、8月29日7時30分に最高水位3.75mを記録しました(氾濫注意水位超過)。

七瀬川(胡麻鶴水位流量観測所)における年最高水位比較表

※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。



※胡麻鶴水位観測所 所在地：七瀬川6.18km地点(大分県大分市廻栖野地先) 零点高：TP. 20.110m。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

2. 水位の概要③ー4（大分川水系賀来川）




九州地方整備局

大分川水系賀来川の宮苑(みやぞの)水位流量観測所において、8月29日7時30分に観測史上最高水位3.94mを記録しました(氾濫危険水位超過)。

賀来川(宮苑水位流量観測所)における年最高水位比較表


※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。



2. 水位の概要④－1 （大野川水系大野川）



九州地方整備局




※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

過去の観測最高水位は、毎時水位の観測データの記録がある。

2. 水位の概要⑤ー1（大分川水系大分川）



九州地方整備局




※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

2. 水位の概要⑤－2（大分川水系大分川）



九州地方整備局




※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

2. 水位の概要⑤－3（大分川水系七瀬川）



九州地方整備局




※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

2. 水位の概要⑤－4（大分川水系賀来川）



九州地方整備局







※本資料の数値は、暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していません。

8. 河川改修による治水効果 (大分川水系賀来川)

速報値
令和6年9月

○大分川水系賀来川では、平成5年9月洪水で溢水により床上浸水15戸、床下浸水18戸が発生。今回の台風10号では、平成5年9月洪水を上回る雨量を観測(合棚雨量観測所では12時間で497mmの雨量を記録)したが、賀来川の溢水氾濫による家屋浸水被害は発生しなかった。
○流下能力向上を目的に堤防整備や橋梁の架替を実施し、平成30年度に完成。これら治水対策の効果が発現。



※本資料の数値は速報値及び暫定値であるため、今後の調査結果等で変わる可能性があります。