

「穂波川に架かる楽市水管橋損壊」の復旧状況（H29.4.21）

○平成29年4月20日 水管橋下流の仮送水管設置にかかる進入路造成に着手

○平成29年4月21日 水管橋の安全性確保のため、H型鋼等による補強に着手



進入路の造成作業状況
平成29年4月20日20時撮影



現地での打合せ状況
平成29年4月21日11時撮影



H型鋼による水管橋の補強状況
平成29年4月21日16時撮影



H型鋼による水管橋の補強状況
平成29年4月21日16時撮影