

「穂波川に架かる楽市水管橋損壊」の復旧状況（H29.5.1）

○平成29年5月1日

- ・埋設送水管保護のため、袋詰根固めの据付を実施中。

埋設送水管敷設状況(埋戻し前)
平成29年5月1日7時 右岸下流より撮影



埋設送水管敷設状況(袋詰根固め据付)
平成29年5月1日17時 右岸下流より撮影



埋設送水管敷設状況(埋戻し実施中)
平成29年5月1日11時 右岸下流より撮影



現場全景
平成29年5月1日18時 左岸下流より撮影

